



Placa	Nº Póliza	Nombre del Cliente	MARIA VICENTA SEGURA
ASACOR	Fecha Via	Nº Cédula Identidad - RIF	V-1-226 925
F704X2	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje
Modelo Vehículo	2022	2024-08-26	70949
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado
LSQBZ719NG602012	2024-09-17	S/D	70949
Concesionario	HONG KONG MOTORS CA	Código	CHHM004
Descripción de la Falla	Cilindro N°1 260 psi, Cilindro N°2, 250 psi, Cilindro N°3 240 psi, Cilindro N°4 200 psi Se evidencia que la compresion del vehiculo se encuentra por debajo de los parametros normales. Se recomienda realizar la reparación de motor.		

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	100000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
2	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
3	1004018ANA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
4	1005100RAA		R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	189.00	189.00
5	11005201RAA		R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
6	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
SUMATORIA TOTAL							698.00

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 Aceptado: *[Firma]*
 Gerente de Reparación
 2024-08-26

FECHAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente Reparos
 2024-08-26

FECHA DE REGISTRO EN EL SISTEMA

LEAMAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
 5000000003051

CERTIFICACION DEL SERVICIO EJECUTADO
 concepto de mano de obra y/o repuestos según el abastecido, la policía de Camajuria para tal fin.
 ACEPTADO Y FIRMADO: *[Firma]*
 FECHA DE FIRMA: *[Firma]*

Total Mano de Obra 00.00
Total Repuestos 698.00
Total Otros Gastos 00.00
Sub-Total 698.00
Impuesto 111.68
Total General 809.68

HONG KONG MOTORS C.A.
 RIF: J-315400537
 RRA AUTORIZADA