



Septiembre

ANDINA

MOTOR'S, C.A.

RIF. J-50084357-7

Sara Guerrero

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-007713

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

FACTURA Nro. 0000007255

Emisión: 06/09/2024

Vencimiento: 06/09/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUAY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639, MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	3.998,62	3.998,62
MO	Mano de Obra	1,00	528,26	528,26
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,6846 según la tasa del BCV al 06-09-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:	123,40	Subtotal BS:	4.526,88	
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00	
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	123,40	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	4.526,88	
IVA 16,00% USD:	19,74	IVA 16,00% BS:	724,30	
Total Neto Factura USD:	143,14	Total Neto Factura BS:	5.251,18	
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00	
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00	
Monto Total a Pagar USD:	143,14	Monto Total a Pagar BS:	5.251,18	

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN BS CON 18/100 CENTIMOS



ANDINA

MOTOR'S, C.A.

RIF. J-50084357-7

SRG 5000000 3023

TODO PAGO DE ESTA FACTURA EN MONEDA DISTINTA A LA DE CURSO NACIONAL (BS), ESTARÁ SUJETO AL COBRO ADICIONAL 3% DEL IMPUESTOS A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERA (IGTF), DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVO

LITOGRAFICAS BENCARDINO C.A. RIF. J-30336003-3 Av. 19 N°. 9-42 Barrio San Isidro Teléf. (0275)8810722 EL Vigía Edo. Mérida
Providencia No. Seniat 05/00079 del 30/01/2008 REGIÓN LOS ANDES

FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL No. 00-007651 HASTA EL No. 00-008150 Fecha de Emisión 12-08-2024

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI FIRMENDADURA

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB459UR		2024-103-01	SARA GUERRERO DE GARCIA	V-4.628.797-7	500000003023
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2024-09-03	3531	CALLE CRISTO REY CASA NRO 3 SECTOR LA INMACULADA SANTA E. DE ARENALES - CAÑO Z. MERIDA, VENEZUELA.	DC240905RMRC63064
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE1PD911210	2024-09-05	-		(0424) 7758672	2024-09-05
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)			
ANDINA MOTORS CA	CHAM006				

Descripción de la Falla

SE DESMONTA BOMBA DE GASOLINA Y SE PRUEBA Y SE OBSERVA QUE NO LE LLEGA CORRIENTE A LA PILA, DEBIDO A QUE EL CÓNECTOR DE LA TAPA ESTA RECALENTADO SE REEMPLAZA LA BOMBA PARA SOLVENTAR LA FALLA

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1106100-AB01	9255	R	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS15	1.00	109.00	109.00
2	CS1502102		M	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	0.60	24.00	14.40
SUMATORIA TOTAL						123.40	

<p>SRG</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. <p>Aceptado:</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>Gerente de Servicio: _____ 2024-09-03</p> <p>Gte. de Administración: _____ Fecha de Registro en el Sistema</p>	<p>500000003023</p> <p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION</p> <p>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la <u>Poliza de Garantía</u> para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO:</p> <p>FECHA DE SALIDA: _____</p>	<p>Total Mano de Obra: 14.40</p> <p>Total Repuestos: 109.00</p> <p>Total Otros Gastos: 00.00</p> <p>Sub-Total: 123.40</p> <p>Impuesto: 19.74</p> <p>Total General: 143.14</p>
---	---	---



Tacaol Bol: 36,6846.
Base Imponible: 4.526,88

Septiembre

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3839

Página 1 de 1
Fecha: 03/09/2024
Hora : 03:54 pm
NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 03/09/2024 15:52:20 Prometido : 03/09/2024 19:00:00

Cliente : SARA GUERRERO DE GARCIA Ced/Rif : V-4629797

Tifs.: MOV (0424) 7758672

Modelo : CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE1PD911210 Motor: N3CV514256 Placa: AB459UR

Kmts.: 3531 Fecha Venta: 01/03/2024 Color: ROJO Año: 2023



Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	1106100-AB01	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS15	1,00 <i>109 - 9255</i>
Mano de Obra			
MO	B51103005	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIB	0,50

Percepción del Cliente

VEHICULO NO ENCIENDE



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

TECNICO: Diplan Asencio

FIRMA: _____