



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC283FL		20241704-17	MARIA ESTEFANI ROJAS PUERTA	V22983332	500000003039
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALS/INAT	2023	2024-09-04	7831	BARRINAS	DC240913TRC43087
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE0PD914133	2024-09-13	-	-	04245027102	2024-09-13
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
HONG KONG MOTORS CA			CHHM004		

el diagnóstico del experto indico que si amerita recarga de gas refrigerante al sistema del aire acondicionado

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	CARGA DE GAS REFRIGERANTE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1300002		T			1.00	30.00	30.00
SUMATORIA TOTAL								30.00

SRG 500000003039

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

Para electuar las reparaciones arriba mencionadas.

Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario

Aceptado: *[Signature]* **FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO** *[Signature]* **Garante Repuestos** *[Signature]* **Fecha de Registro en el Sistema** 2024/09/04

LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo estipulado en la póliza de Garantía para tal fin.

FECHA DE SALIDA 13/09/24

HONG KONG MOTORS C.A
 RIF: 1-3154611537
 FIRMA AUTORIZADA

Total Mano de Obra	00.00
Total Repuestos	00.00
Total Otros Gastos	30.00
Sub-Total	30.00
Impuesto	04.80
Total General	34.80