



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)

2526



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RUF	Nro.
AB801HH	20242808-28	2024-09-26	MARRANNI DEL VALLE CAMPOS BONALDE	V-18.139.572	5000000003075
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINMT	2025	2024-09-05	475	BOLIVAR	DC240926MRRCC93119
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSSA2ABR4SD910713	2024-09-26			04242816891	2024-09-26
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
ELITE AUTOS, CA			CHEM009		

Descripción de la Falla
 SE REVISO SISTEMA ELECTRICO SEGÚN MANUAL DE MANTENIMIENTO PAG 1601 - 4.3.5-9 SISTEMA DE INFORMACION Y ENTRETENIMIENTO* EVIDENCIANDO QUE EL MISMO ESTAN EN PERFECTO ESTADO YA QUE EL VOLTAJE Y RESISTENCIA PRESENTE EN EL CONECTOR P21 DEL RADIO REPRODUCTOR ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS DESCRITOS, ESO IMPLICA FUSIBLES EN BUEN ESTADO, SE VERIFICO EL BUEN CONTACTO ENTRE LOS FLEJES QUE COMUNICA LA PANTALLA CON EL EQUIPO, DETERMINANDO QUE DEBE SER REEMPLAZADO EL MODULO REPRODUCTOR.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51105052		M	CONJUNTO DE RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA	0.80	24.00	19.20
2	7900030-BSAM02-2	FACT13736	R	RADIO REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN	1.00	203.50	203.50
SUMATORIA TOTAL							222.70

SRG 5000000003075

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

- Para deductar las reparaciones arriba mencionadas.
- Para probar el vehículo fuera del taller si fuera necesario.

Aceptado:

FECHAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:

Garante de Servicio: Gerente Repuestos:

Fecha de Registro en el Sistema: 2024-09-05

Administración:

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION:

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certificado que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la póliza del Seguro para tal fin.

REPARADO POR

FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra	19.20
Total Repuestos	203.50
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	222.70
Impuesto	35.63
Total General	258.33

ELITE
 AUTOS CA
 RIF: J-502043160

FACTURA Nro. 2126

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 26/09/2024

Vencimiento: 29/09/2024

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS CA

RIF: J-50025049-5

Carrocería: LSSA2ABR4SD910713 Placas: AB001HH

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO SIN CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO YARACUY.

Teléfono: 0424-5322639

Asesor: VALENTINA SALAZAR

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario. (USD)	Total (USD)
79000030-BSA1002-2	RADIO REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN	1	203,5	203,50
MANO DE OBRA				
B51105052	CONJUNTO DE RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA	0,8	24	19,20

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,8507 según tasa del BCV al 26/09/2024, PROV Nro.0071

Subtotal Bs:	8.206,65	Subtotal \$:	222,70
Base Imponible Bs:	8.206,65	Base Imponible \$:	222,70
IVA 16,00% Bs:	1.313,06	IVA 16,00% \$:	35,63
Base Imponible IGTF Bs:	0,00	Base Imponible IGTF \$:	0,00
IGTF 3% Bs:	0,00	IGTF 3% Bs:	0,00
Total Neto Factura Bs:	9.519,71	Total Neto Factura USD	258,33

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO USD CON 33/100 CENTIMOS

ELITE
AUTOS
RIF: J-502043160

Cliente

Cambio establecidos por el BCV de Bs/US\$ según Res. #19-05-01 (GAC.OFIC.NRO 41.624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NRO 196 REEMPLAZO MODULO REPRODUCTOR N-AUTORIZACION-DC240926MRRC93119

ALICUOTA SEGÚN G.O 41244 DE FECHA 26/09/2017

ELITE
AUTOS

FORMA LIBRE / N° DE CONTROL

00-0002180