

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 6639

Página 1 de 1

Fecha: 05/09/2024

Hora : 02:38 pm

GABRIELA CAMPOS

Procedencia : Cliente

Emisión : 05/09/2024 14:55:19 Prometido : 05/09/2024 22:55:17

Cliente : IBRAHIN RAFAEL TOVAR JIMENEZ Ced/Rif : V-11587154-0

Tifs.: OFI (0253) 4910581

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASEXPD915032 Carrocería: LS5A2ASEXPD915032 Motor: N3CT515326 Placa: AB958UN

Kmts.: 17217 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASEXPD915032

Asesor : GABRIELA CAMPOS

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	0223	REEMPLAZO DE ALTERNADOR CAMPAÑA ALSVIN	1,20


**Percepción del Cliente**

-

CAMPAÑA SUSTITUCION DE ALTERNADOR MODELO ALSVIN SEGUN BOLETIN BO-001-2024

LS5A2ASEXPD915032

**Estado del vehículo:**



Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00

OBSERVACIONES: CAMPAÑA ALTERNADOR

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente