

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5227

Página 1 de 1
Fecha: 06/09/2024
Hora: 08:33 am

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia : Cliente

Emisión : 04/09/2024 10:50:18 Prometido : 04/09/2024 18:50:15

Tifs.: MOV (0424) 7238965

Cliente : KARINA DEL VALLE AÑEZ Ced/Rif : V-9343196

Modelo : NEW ALSVIN MT - NEW ALSVIN SINCRONICO

Carrocería: LS5A2ABR9RD913522 Motor: P3SA503504 Placa: AB079IH


Kmts.: 4884 Fecha Venta: 27/05/2024 Color: BLANCO Año: 2024 Chasis: LS5A2ABR9RD913522

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15	4,00
Mano de Obra			
MO	CS1501090	CONJUNTO DE BUJIAS	0,40

Percepción del Cliente

UNIDAD PRESENTA FALLA EN MINIMO
REVISAR BUJIAS Y INYECTORES



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente
13141625