



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Poliza	Fecha Via	Membro del Cliente	Nº Cédula Identidad / RIF	No.
A16AC6X		2021908-09	Agropecuaria El Mirador del Llano 2000 C.A	J4409965204	500000003192
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Director	Mi. De Autorización
F70AY4	2021	2024-08-06	35581		RC24115RMRCA3246
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfono	Fecha Autorización
LSCB8Z2T3MG696418	2024-11-15			0414-5529965	2024-11-15
Concesionario			Código	Código (a) Técnica (a)	Ciudad
HONG KONG MOTORS CA			CHHM004		

Cilindro 1 : 210 psi Cilindro 2 : 240 psi Cilindro 3 : 240 psi Cilindro 4 : 270 psi Por otra parte se drenó el aceite del motor donde se observaron virutas metálicas. Se recomienda el desarme del mismo para ver los daños internos.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002011BRAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	47.00	188.00
2	J1005201BRAA		R	JGO CONGCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
3	1000000BRAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
4	1005100BRAA		R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	189.00	189.00
5	1002033BRAA		R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	08.00	32.00
6	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.00	15.00	105.00
7	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
8	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
9	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
10	GH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
11	P20101038		M	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
12	1004018ANA		R	CONGCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
13	P1201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	164.00	164.00
SUMATORIA TOTAL							1,099.00

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:

500000003192

Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
Aceptado:

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO
 Gerente Repuestos: *[Signature]* Fecha de Registro: 2024-09-06
 Gerente de Administración: *[Signature]* Fecha de Registro: 2024-09-06

LEMAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
 CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que me asumo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según establecido en la Política de Garantía para tal fin.
 ACEPTADO Y FIRMADO: *[Signature]* **FECHA DE SALIDA** *[Signature]*

HONG KONG MOTORS C.A.
 RIF: J4409965204
 FIRMADA Y AUTORIZADA

Total Mano de Obra	303.00
Total Repuestos	796.00
Total Otros Costos	00.00
Sub-Total	1,099.00
Impuesto	175.84
Total General	1,274.84