

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5
ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 6675

Procedencia : Cliente

Emisión : 10/09/2024 11:33:31 Prometido : 10/09/2024 19:33:27

Cliente : VALENTINA JOSE MARQUEZ SUAREZ Ced/Rif : V-27667800

Tifs.: MOV (0414) 5371163

Modelo : NEW ALSVIN MT - NEW ALSVIN M/T

Fabricación: LS5A2ABR4RD913542 Carrocería: LS5A2ABR4RD913542 Motor: R3EA500552 Placa: AB098IH

Kmts.: 4313 Color: PLATA Año: 2024 Chasis: LS5A2ABR4RD913542


Asesor : GABRIELA CAMPOS

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	INT-000033	BROCHE DE TAPICERIA (PEQUEÑO)	7,00

Percepción del Cliente -

CLIENTE COMUNICA QUE LA PUERTA TRASERA DERECHA NO ABRE POR DENTRO



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

OBSERVACIONES: GARANTIA BROCHES

[Signature]
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente