



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
A6B8K5E	20242706-27	2024-09-16	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PETROLERO R.A.P. S.A COMAPET. SA	J-30147254-3	500000003057
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
HUNTER-4X4	2024	2024-09-16	4069	LA CONCEPCION MARACAIBO ESTADO ZULIA	DC240918RMRV03090
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBZ272R9G900068	2024-09-18	-	-	04146331190	2024-09-18
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad	-	
CHONGQING CARS CA	CHCH010				
Descripción de la Falla					
AMERITA REMPLAZO DE BOMBIN DE COMBUSTIBLE. CLIENTE CUENTA UNICAMENTE CON LA REVISION DE LOS 1.000KMS					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
1	8703300ANS		R	BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	1,00	93,50	93,50	
2	P20101110		M	CONJUNTO DE FILTRO DIESEL	0,50	24,00	12,00	
							SUMATORIA TOTAL	105,50

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario.

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente de Servicio: [Firma]
 Gerente Reparaciones: [Firma]
 Fecha de Registro en el Sistema: 2024-09-18

ACEPTADO Y FIRMADO:
 la Póliza de Garantía para tal fin.
 CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certejo que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra: 12,00
 Total Repuestos: 93,50
 Total Otros Gastos: 00,00
 Sub-Total: 105,50
 Impuesto: 10,88
 Total General: 122,38

500000003057