

LS5A2ASE8PD915059

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 16/09/2024
Hora : 09:40 am

Orden de Servicio Nro. S1 - 5323

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia : Emisión : 16/09/2024 09:29:07 Prometido : 16/09/2024 17:28:55

Cliente : GABRIEL ANDRES ANGARITA FIGUEROA Ced/Rif : V-19176899

Tifs.: MOV (0424) 6282571

Modelo : NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASE8PD915059 Motor: N3CT516262 Placa: AF653CS

Kmts.: 20117 Fecha Venta: 26/02/2024 Color: AZUL Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE8PD915059

Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Percepción del Cliente

CAMPAÑA REEMPLAZO DE ALTERNADOR (VIN: LS5A2ASE8PD915059)

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACIN	Bueno	0,00

BATERIA



R - RAYADO

[Signature]
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente