

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS Año: 2023

Placa: AF660CS Carrocería: LS5A2ASE6PD915139

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5305	OK	12/09/2024		10.115	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REEMPLAZO DE BUJIAS						Correc.:
REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15				4,00 Cliente
MECANICA	5289	OK	11/09/2024		10.115	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: CAMPAÑA, REEMPLAZO DE ALTERNADOR MODELO ALSVIN						Correc.:
						0,00
MECANICA	5279	OK	10/09/2024	10/09/2024	10.115	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTT0 10.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE VERIFICAR AIRE Y POLEN						Correc.:
LAVADO Y GAMUZA USUARIO REPORTA QUE SOLICITO CAMBIO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) CORCOBEO FUERTE AL RETROCEDER Y ARRANCAR (VERIFICAR BUJIAS, INYECTORES Y COMBUSTIBLE) CAMPAÑA ALTERNADOR						
REP	035	LIMPIA CARBURADOR				1,00 Cliente
REP	FLP	FILTRO BOMBA GASOLINA DE MALLA				1,00 Garantía Propia
REP	M-001	MICROFILTRO PARA INYECTORES				4,00 Garantía Propia
REP	ORING	ORING DE INYECTORES UNIVERSAL				8,00 Garantía Propia
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO				4,00 Cliente
REP	1109190-BS01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN ALSVIN				1,00 Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN				1,00 Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15				1,00 Cliente
MO	005	ENTONACION MAYOR ALSVIN- CS15				11,00 Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	0003	LAVADO Y GAMUZA				0,50 Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	CRUISER	CAMBIO A/F, REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE				4,30 Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	4685	OK	25/06/2024	11/09/2024	5.728	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD INGRESO EN GRUA ENCENDIO LUZ DE BATERIA						Correc.:
						0,00
MECANICA	4559	OK	11/06/2024	11/06/2024	5.155	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: MANTENIMIENTO DE 5,000 KM						Correc.:
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO				4,00 Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15				1,00 Cliente
MO	00070	MANTENIMIENTO 5.000 KM				3,00 Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	4338	OK	10/05/2024	24/05/2024	2.940	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISAR UNIDAD PRESENTA LUZ ENCENDIDA EN EL TABLERO Y NO AVANZA						Correc.:
REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15				4,00 Garantía Planta
REP	P1104100-H06	INYECTOR DE COMBUSTIBLE ALSVIN/CS15				2,00 Garantía Planta
MO	B51101125	CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE				0,80 Garantía Planta HENRY RICO
MO	CS1501090	CONJUNTO DE BUJIAS				0,40 Garantía Planta HENRY RICO

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS Año: 2023

Placa: AF660CS Carrocería: LS5A2ASE6PD915139

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4228	OK	17/04/2024	12/09/2024	1.156	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISAR UNIDAD NO AVANZA						Correc.:
REP	035	LIMPIA CARBURADOR			1,00	Garantía Propia
REP	M-001	MICROFILTRO PARA INYECTORES			4,00	Garantía Propia
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1,00	Garantía Propia
TOT	TANQUE	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE			1,00	Garantía Propia
MECANICA	4196	OK	10/04/2024	11/04/2024	1.148	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 1.000 KM LUZ ENCENDIDA EN EL TABLERO						Correc.:
REP	FLP-02	FILTRO BOMBA DE GASOLINA DE MALLA ALSVIN			1,00	Cliente
MO	0128	SERVICIO AL TANQUE DE COMBUSTIBLE			6,00	Cliente HENRY RICO