

RF6 319

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3902

Página 1 de 1

Fecha 19/09/2024

Hora: 10:36 am

NUMA ANTONIO ROSC.

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 18/09/2024 16:32:33 Prometido : 18/09/2024 19:00:00

Cliente : YULEY COROMOTO GOMEZ Ced/Rif : V-9394416

Tlfs.: MOV (0414) 9767557 ,DOM (0414) 1449216

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE0PD914052 Motor: N3CT513500 Placa: AC117CR

Kmts.: 5607 Fecha Venta: 27/12/2023 Color: AZUL Año: 2023



Asesor : NUMA ANTONIO BOSCAN RONDON

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	B3707010-H01	BUJIA DE ALSVIN CS15	4,00
Mano de Obra			
MO	B51101127	CONJUNTO DE BUJÍA	0,40

Percepción del Cliente

VEHICULO FALLA EN MINIMO NO TIENE FUERZA



TECNICO:

Wilmer Rodríguez

FIRMA:



Asesor de Servicio o Garantía

Yuley Gómez
Aprobado por el cliente