



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

A03BE7J

GUARICO

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T9PG612056

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2022-12-03

Seats 5



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 03/08/2023.

Nombre del cliente: Bill Alexander Paulus Hernandez

Dirección: Ctra. Panamericana.

Teléfono Celular: (0424) 918 4513.


Teléfono Fijo: \_\_\_\_\_

Modelo del Vehículo: Hunter 4x4.

VIN: LSC1BB.22T9PG612056

Placa del Vehículo: A.03.BE7J.


Firma del Cliente:



ANDINA  
MOTOR S. C. A.

RIF. J-50084357-7

Sello y firma del Concesionario Vendedor.



Le agradecemos  
Multinacional de  
junto a nosotros  
El objetivo de  
adquirir un ve  
de Vehículos.  
Concesionario  
En esta Red e  
nuestro sopor  
así como los

Gracias por

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3822

Página 1 de 1  
Fecha: 29/08/2024  
Hora: 11:14 am  
NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 28/08/2024 15:15:55 Prometido: 28/08/2024 17:00:00

Cliente: BILL ALEXANDER SANCHEZ HERNANDEZ Ced/Rif: V-16743820

Tifs.: MOV (0424) 9184513

Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T9PG612056 Motor: 15-37040084 Placa: A03BE7J

Kmts.: 16317 Fecha Venta: 03/08/2023 Color: AZUL Año: 2023

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO


Tifs.:

| Tipo                   | Código        | Descripción                    | Cantidad |
|------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| <b>Garantía Planta</b> |               |                                |          |
| <b>Repuestos</b>       |               |                                |          |
| REP                    | 47-60-648-001 | MOTOR TRANSFER CHANGA F70      | 1,00     |
| <b>Mano de Obra</b>    |               |                                |          |
| MO                     | P20102041     | CONJUNTO DE ACTUADOR ABS / ESP | 1,00     |

**Percepción del Cliente**

VEHICULO EN OCASIONES PRENDE LA LUZ DE LA 4\*4 ENCENDIDA

D178013



R - RAYADO



TECNICO:

*Wilmer Rodriguez*

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

FIRMA:

*[Signature]*

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4 Año: 2023

Placa: A03BE7J Carrocería: LSCBBZ2T9PG612056


| Tipo   | No. Doc       | Estado                                    | Apertura   | Cierre     | Kms    | Asesor                                       |
|--|---------------|---|------------|------------|--------|--|
| MECANICA   | 3822          | OK  | 28/08/2024 |            | 16.317 | ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO           |
| Requer.: VEHICULO EN OCASIONES PRENDE LA LUZ DE LA 4*4 ENCENDIDA   |               |   |            |            |        | Correc.:                                     |
| REP  | 47-60-648-001 | MOTOR TRANSFER CHANGA F70                 |            |            | 1,00   | Garantía Planta                              |
| MO   | P20102041     | CONJUNTO DE ACTUADOR ABS / ESP            |            |            | 1,00   | Garantía Planta                              |
| MECANICA   | 3388          | OK  | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 12.662 | NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN                   |
| Requer.: SERV 10.000 KMS<br>VEH EN OCASIONES ENCIENDE LUZ DE 4X4<br>REV FERIA DE SERVICIO<br>REV NIVELES |               |   |            |            |        | Correc.:                                     |
| REP  | 001389        | LIMPIADOR DE VIDRIO                       |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | 8338458       | ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO        |            |            | 6,00   | Cliente                                      |
| REP  | F3000415      | FILTRO COMBUST PRIMARIO F70               |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | F3000472      | FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70             |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | F1012100RAA   | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70              |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | 8119030-BU02  | FILTRO DE AIRE A/C CHANGAN F70            |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR F70                     |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| MO   | MOF02         | SERVICIO EXPRESS HUNTER / F70             |            |            | 2,70   | Cliente<br>LEXI MANUEL RODRIGUEZ SOTO        |
| CAR  | PROM-ESPECIAL | DESC- FERIA DE SERVICIO 10%               |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| MECANICA   | 2881          | OK  | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 8.337  | NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN                   |
| Requer.: VEHICULO INGRESO EN GRUA NO ENCIENDE  |               |   |            |            |        | Correc.:                                     |
| REP  | 1123100DNA    | BOMBA DE INYECCION F70                    |            |            | 1,00   | Garantía Planta                              |
| MO   | P20101085     | CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUST |            |            | 2,00   | Garantía Planta<br>DUGLAR JOSE ASCENCIO CONF |
| TOT  | TOT110        | DIAGNOSTICO BOMBA INYECCION               |            |            | 1,00   | Garantía Planta                              |
| MECANICA   | 3013          | ANUL                                      | 27/12/2023 | 07/02/2024 | 8.337  | NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN                   |
| Requer.: OR ERRADA   |               |   |            |            |        | Correc.:                                     |
|  |               |   |            |            |        | 0,00   |
| MECANICA   | 2889          | OK  | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 5.624  | NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN                   |
| Requer.: MANT 5,000 KMS<br>INGRESO EN GRUA NO PRENDE<br>CAMPAÑA CAJON                                    |               |   |            |            |        | Correc.:                                     |
| REP  | 8338458       | ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO        |            |            | 6,00   | Cliente                                      |
| REP  | F3000415      | FILTRO COMBUST PRIMARIO F70               |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | F3000472      | FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70             |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| REP  | F1012100RAA   | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70              |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| MO   | MO0022        | MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS        |            |            | 4,00   | Cliente<br>DUGLAR JOSE ASCENCIO CONF         |
| CAR  | CONSUMIBLE    | COMSUMIBLE                                |            |            | 1,00   | Cliente                                      |
| MECANICA   | 2392          | OK  | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 25     | NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN                   |
| Requer.: FILTRO EMBUDO   |               |   |            |            |        | Correc.:                                     |
| CAR  | CONSUMIBLE    | COMSUMIBLE                                |            |            | 1,00   | Cliente                                      |




VCI-9030086421connected

> CHANGAN > Hunter > Hunter\_VM > One key read fault code > System Scan > 4WD\*\*\*\*\*Normal

P178013 Shift Motor Open Circuit



P178112 Shift Motor Short to



3 de 944 elementos:

Título: Screenshot\_2024-08-28-14-25-23.png

Hora: ago. 28, 2024 2:25:23 PM

Ancho: 1920

Altura: 1200



Orientación: 0

Tamaño del archivo: 121 KB

Ruta:



/storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/  
Screenshot\_2024-08-28-14-25-23.png

Cerrar




CHANGAN > Hunter > Hunter\_VM > One key read fault code > System Scan > 4WD\*\*\*\*\*Normal

P178013 Shift Motor Open Circuit



P178112 Shift Motor Short to Battery



Home



Print



Refresh



Clear



Return







**MULTINACIONAL DE VEHÍCULOS, C.A. J500250495**  
Domicilio Fiscal: Calle Principal Local Parcela 53 Parque Industrial del Este,  
Nro. S/N Caserío Las Piedras, Yaritayua - Yaracuy, Zona Postal 3201  
+58 (424) 532.2639  
changanzlamdv@gmail.com / multinacionaldevehiculos@gmail.com

**FORMA LIBRE**

RPTO STD

**Factura Nro. 0000013263**

Condición de Pago: Crédito

Emisión : 19-08-2024

Vencimiento: 18-09-2024

Nombre o Razón Social: ANDINA MOTOR S, C.A.


C.I./Rif: J-50084357-7

Domicilio Fiscal: AV BOLIVAR LOCAL ANTIGUO LOCAL AUTOMOTRIZ NRO PB SECTOR SUR AMERICA,EL VIGIA, EDO.MERIDA, ZIP5145.

Teléfonos: MOV (0424) 5244376

Correo Elect.: nduran.changanelvigia@gm Vendedor: ROSAARRIECHE

| Código   | Descripción                | Cant.                            | Precio Unit. (USD) | Total (USD) |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 47-60-648-001  | MOTOR TRANSFER CHANGAN F70 | 4.00                             | 293.00             | 1,172.00    |
| Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.6768 según la tasa del BCV al 19-08-2024, PROV Nro. 0071 |                            |                                  |                    |             |
| Subtotal BS:   | 42,985.21                  | Subtotal USD:                    | 1,172.00           |             |
| Monto Exento BS:   | 0.00                       | Monto Exento USD:                | 0.00               |             |
| Base Imponible IVA (16.00%) BS:  | 42,985.21                  | Base Imponible IVA (16.00%) USD: | 1,172.00           |             |
| IVA 16.00% BS:   | 6,877.63                   | IVA 16.00% USD:                  | 187.52             |             |
| Total Neto Factura BS:   | 49,862.84                  | Total Neto Factura USD:          | 1,359.52           |             |
| Base Imponible IGTF (3%) BS:   | 0.00                       | Base Imponible IGTF (3%) USD:    | 0.00               |             |
| IGTF 3% BS:  | 0.00                       | IGTF 3% USD:                     | 0.00               |             |
| Monto Total a Pagar BS:  | 49,862.84                  | Monto Total a Pagar USD:         | 1,359.52           |             |



Gerente \_\_\_\_\_

Cliente \_\_\_\_\_

A los efectos previstos en el art.13 de la PA-0071 Nro. SNAT\2011\0071 se expresan los montos de la factura en Bs. Considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs/US\$ según Res.#19-05-01 (GAC.OFIC.NRO.41.624 02-05-2019)

Observaciones : \*001099\* B.O.

VERIFIQUE SU MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TODO PAGO DE ESTA FACTURA EN MONEDA DISTINTA A LA DE CURSO NACIONAL (BS), ESTARÁ SUJETO AL COBRO ADICIONAL 3% DEL IMPUESTOS A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERA (IGTF), DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVO SNAT/2022/000013 PUBLICADA EN LA G.O NI 42.339 DEL 17-03-2022.

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

Tipografía Don Luis, c.a., Carr. 22 entre 16 y 17 - Telefax: 0251-2517737 - Barquisimeto, Edo. Lara, Rif: J-30396472-9 - Nro. Providencia: SENIAT/03/00279 de 19-02-2008  
N° Control \*desde el N° 00 013001 hasta el N° 00 015500\* de Fecha de Elaboración: 01-04-2024 - Región Centro Occidental

ORIGINAL

N° de CONTROL

00 — 014558



