



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T6PG728346

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2023-03-11

Seats 5



Navigation icons: Home, Car, Warning, Settings

Puerta abierta

odo 15403 km



CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 18/01/2024

Nombre del cliente: Modesto Jose Rodriguez Carvajal

Dirección: Calle 2da la roca N° 514 Sector parral del sur la concepcion, Maracaybo, la cañada de Urdaneta, Zulia, Venezuela.

Teléfono Celular: (0414) 6233223


Teléfono Fijo: _____

Modelo del Vehículo: Hunter 4x4 - 2023

VIN: LSCBB22TG PG728346

Placa del Vehículo: A52CS0D

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.







ANDINA
MOTOR S. C. A.

RIF. J-50084357-7

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

PERIODO DE GARANTIA (3 AÑOS/60.000 Km)

RECORRIDO	FECHA	KILOMETRAJE	SELLO Y FIRMA DEL CONCESIONARIO	RECORRIDO	FECHA	KILOMETRAJE	SELLO Y FIRMA DEL CONCESIONARIO
1.000 Km 3 meses	05-02-24	1.053	 ANDINA MOTOR S. C. A. RIF J-50084357-7	25.000 Km 18 meses			
5.000 Km 6 meses	22-03-24	4.283	 ANDINA MOTOR S. C. A. RIF J-50084357-7	30.000 Km 21 meses			
10.000 Km 9 meses	18-06-24	8.787	 ANDINA MOTOR S. C. A. RIF J-50084357-7	35.000 Km 24 meses			
15.000 Km 12 meses	23-09-24	15.403	 ANDINA MOTOR S. C. A. RIF J-50084357-7	40.000 Km 27 meses			
20.000 Km 15 meses				45.000 Km 30 meses			

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3923

Página 1 de 1
Fecha: 23/09/2024
Hora: 04:35 pm
ARIANNIS YERAIDAALE

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 23/09/2024 15:51:48 Prometido: 23/09/2024 17:00:00

Cliente: MODESTO JOSE RODRIGUEZ CARVAJAL Ced/Rif: V-1196014E Tifs.: MOV (0424) 6233223 ,DOM (0424) 6233223

Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6PG728346 Motor: 15-38030163 Placa: A52CS0D


Kmts.: 15403 Fecha Venta: 18/01/2024 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	47-60-648-001	MOTOR TRANSFER CHANGA F70	1.00
Mano de Obra			
MO	P20102041	CONJUNTO DE ACTUADOR ABS / ESP	1.00

Percepción del Cliente


VEHICULO EN OCACIONES LE PRENDE LA LUZ DE LA 4*4 ENCENDIDA



R - RAYADO




Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

CHANGAN(V3.01) > CHANGAN > Hunter > Hunter_VM > 4WD > Diagnostic data version > Read DTC > Read History DTC

P178013 Shift Motor Open Circuit

Freeze frame

Help

P178211 Shift Motor Short to Ground

Freeze frame

Help



Home



Print



Refresh




Clear





Return



P178013 Shift Motor Open Circuit



P178211 Shift Motor Short to



1 de 966 elementos:

Título: Screenshot_2024-09-23-16-08-10.png

Hora: sept. 23, 2024 4:08:10 PM

Ancho: 1920

Altura: 1200

Orientación: 0

Tamaño del archivo: 124 KB

Ruta:
/storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/
Screenshot_2024-09-23-16-08-10.png

Cerrar

