

☆ LSCBBZ2T8PG727649 ☆

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5290

Página 1 de 1

Fecha: 11/09/2024

Hora: 04:51 pm

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia : Cliente

Emisión : 11/09/2024 10:14:15 Prometido : 11/09/2024 18:14:10

Cliente : OSCAR ENRIQUE ROMERO ANDRADE Ced/Rif : V-7686488

Tlfs.: MOV (0414) 6246450

Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649 Motor: 15-37051502 Placa: A20BA4N

Kmts.: 26213 Fecha Venta: 17/10/2023 Color: GRIS Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T8PG727649


Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	2800400-BU01	TOPE DE PROTECCION II MARCO CHANGAN F70	1,00
REP	2800500-BU01	TOPE DE PROTECCION III MARCO CHANGAN F70	1,00

Percepción del Cliente

LA UNIDAD SE ENCUENTRA DESNIVELADA (CON CAIDA HACIA LA IZQUIERDA, AMERITA REEMPLAZO DE GOMAS DE CARROCERIA)



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio y Garantía

Aprobado por el cliente

CHONGQING CARS, C.A.
RIF LEGAL 1000



CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A
DEPARTAMENTO DE SERVICIO

RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN=

FECHA=

HQJA DE DIAGNOSTICO

KM.	MODELO: <i>Stentor</i>	PLACA: <i>A202A4U</i>
NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Oscar Romero</i>	NOMBRE DEL TECNICO: <i>Fredy</i>	
DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT. DISPONIBILIDAD PRECIO
<i>x Se reemplazaran gomas de carroceria lado Izq del Vehiculo.</i>	<i>Gomas</i>	
<i>Amenita Desplazamiento ya que la transmision no esta Alineada y no Posee la convergencia Admtra correcta</i>		

[Handwritten signature]

APROBADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Jefe de Taller •	<i>[Signature]</i>	<i>15-08-24 2:30pm</i>
	Control de Calidad •		
	Coordinador de Servicios •		

REALIZADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Tecnico Mecanico •		