

CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1, LOCAL MILLENNIUM,  
SECTOR CANCHANCHA, MARACAIBO - ZULIA. ZONA POSTAL 4001

CHONGQINGCARS@GMAIL.COM  
@CHANGANAUTOMARACAIBO  
04246013926 / 04246883068

SERVICIO

FACTURA Nro. 4410

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 04/10/2024

Vencimiento: 03/11/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS  
PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	2.400,36	2.400,36
MO	Mano de Obra	1,00	3.550,60	3.550,60
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,9855 según la tasa del BCV al 04-10-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		160,90	Subtotal BS:	5.950,96
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		160,90	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	5.950,96
IVA 16,00% USD:		25,74	IVA 16,00% BS:	952,15
Total Neto Factura USD:		186,64	Total Neto Factura BS:	6.903,11

Son : SEIS MIL NOVECIENTOS TRES BS CON 11/100 CENTIMOS

FACTURA RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000003079 (O/R 5290) SEGUN AUTORIZACION DC240927MRRV03124

  
**CHONGQING CARS, C.A.**  
RIF J-501334099

Empresa

Cliente

 **chongqing cars c.a.**  
J-50133409-9



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A20BA4N		20231710-17	OSCAR ENRIQUE ROMERO ANDRADE	7.686.488	500000003079
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X4	2023	2024-09-24	26213	AV CALLE 72 CON AV 3F EDIF TOTACOM PISO PB1 LOCAL PB1 SECTOR LA LAGO MARACAIBO EDO ZULIA ZONA POSTAL 4004	DC240927MRRV/03124
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS0BBZ2T8PG727649	2024-09-27	-	-	0414-6418651	2024-09-27
Concesionario		Código	Código (s) Técnico (s)		Ciudad
CHONGQING CARS CA		CHCH010			

**Descripción de la Falla**  
 SE PROCEDIO A REVISAR TREN DELANTERO, TREN TRASERO, TIJERAS, ENTRE OTROS COMPONENTES. FINALMENTE SE DESMONTARON LAS GOMAS DE LA CARROCERIA DEL LADO IZQUIERDO Y AL COMPARARLA CON LAS DEL LADO DERECHO SE VISUALIZA UN NOTORIO DESGASTE. CLIENTE CUENTA CON TODOS SUS MANTENIMIENTOS HASTA LA FECHA.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20103340		M	ALMOHADILLA DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES PARA VIGA TRANSVERSAL EN CAJA DE CARGA	4.00	24.00	96.00
2	2800400-BU01		R	TOPE DE PROTECCION,II MARCO CHANGAN F70	1.00	29.70	29.70
3	2800500-BU01		R	TOPE DE PROTECCION,III MARCO CHANGAN F70	1.00	35.20	35.20
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>160.90</b>

**SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:**  
 \* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
 \* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.  
 Aceptado: \_\_\_\_\_ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO \_\_\_\_\_

500000003079

**LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN**  
**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.  
 ACEPTADO Y FIRMADO: \_\_\_\_\_

Fecha de Registro en el Sistema: 2024-09-24

Garante Repuestos: \_\_\_\_\_

Gerente de Servicio: \_\_\_\_\_

Gte. de Administración: \_\_\_\_\_

**CHONGQING CARS CA.**  
 RIF J-507334099

Total Mano de Obra	96.00
Total Repuestos	64.90
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	160.90
Impuesto	25.74
Total General	186.64