

LSCBBZ2T9RG9000473

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 25/09/2024
Hora: 09:00 am
KARELYS CAROLINA Y.

Orden de Servicio Nro. S1 - 5391

Procedencia :

Emisión : 25/09/2024 08:19:35 Prometido : 25/09/2024 16:19:24

Cliente : MAGALIS MARGARITA PAZ PAZ Ced/Rif : V-3265480

Tifs.: MOV (0424) 6062693

Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T9RG900047 Placa: A63BA4N

Kmts.: 2745 Fecha Venta: 23/04/2024 Color: GRIS Año: 2024 Chasis: LSCBBZ2T9RG900047

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente


UNIDAD LLEGO EN GRUA NO ENCIENDE

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA
NO SE OBSERVAN RALLONES YA QUE UNIDAD ESTA SUCIA

Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

0412 7956631





CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN:

LSCBBZ2T9RG900047

Trademark Changan

Model SC1031PAD2

Engine Model JE41D2505A

Piston displacement 2499ml

Total mass 3145kg

Manufacture date 2023-11-19

Rated power 95kW

Seats 5