

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN MT - NEW ALSVIN SINCRONICO Año: 2024

Placa: AC750HL Carrocería: LS5A2ABR1RD913272

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|--------------|--------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------|
| MECANICA | 5209 | OK | 02/09/2024 | | 3.806 | LUIS FERNANDO MORENO VALERA |
| Requer.: USUARIO REPORTA FALLA EN EL VIDRIO DE LA PUERTA DEL PILOTO (SE BAJO EN UNA OPORTUNIDAD Y LUEGO MIENTRAS ESTA MANEJANDO SE VA BAJANDO POCO A POCO Y DEBE SUBIRLO MANUALMENTE) | | | | | | Correc.: |
| REP | 6104100-BS02 | MECANISMO ELEVAVIDRIO DEL IZQ ALSVIN | | | 1,00 | Cliente |
| MECANICA | 5200 | OK | 02/09/2024 | 04/09/2024 | 2.455 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 5,000 KM | | | | | | Correc.: |
| | | | | | | 0,00 |
| MECANICA | 5142 | OK | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 2.400 | LUIS FERNANDO MORENO VALERA |
| Requer.: USUARIO REPORTA FALLA EN EL VIDRIO DE LA PUERTA DEL PILOTO (SE BAJO SOLO EN UNA OPORTUNIDAD Y LUEGO MIENTRAS ESTA MANEJANDO SE VA BAJANDO POCO A POCO SOLO Y DEBE SUBIRLO MANUALMENTE) | | | | | | Correc.: |
| | | | | | | 0,00 |
| MECANICA | 4447 | OK | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 982 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REVISION DE 1.000 KM | | | | | | Correc.: |
| RETROVISOR ESTA FLOJO | | | | | | |
| MO | 0005 | REVISION DE LOS 1.000 KMS | | | 1,00 | Exonerado RONALD AXER MARQUEZ MARQU |