

LS5A2ABR1RD913272

CHONGQING CARS, C.A.

J-50133409-9

Página 1 de 1

SERVICIO

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 02/09/2024

Hora: 02:22 pm

Orden de Servicio Nro. S1 - 5209

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia : Emisión : 02/09/2024 14:12:17 Prometido : 02/09/2024 22:12:11

Cliente : DANIEL IGNACIO ROMERO ARAUJO Ced/Rif : V-16187500

Tlfs.:

Modelo : NEW ALSVIN MT - NEW ALSVIN SINCRONICO

Carrocería: LS5A2ABR1RD913272 Motor: P3EA502993 Placa: AC750HL

Kmts.: 3806 Fecha Venta: 30/04/2024 Color: PLATA Año: 2024 Chasis: LS5A2ABR1RD913272


Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

USUARIO REPORTA FALLA EN EL VIDRIO DE LA PUERTA DEL PILOTO (SE BAJA EN UNA OPORTUNIDAD Y LUEGO MIENTRAS ESTA MANEJANDO SE VA BAJANDO POCO A POCO Y DEBE SUBIRLO MANUALMENTE)



R - RAYADO

X - GOLPEADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

CHONGQING CARS C.A.
RIF J-501334099

Aprobado por el cliente