

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A00BE9J Carrocería: LSCBBZ2T2PG612030

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5218	OK	03/09/2024		9.605	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REEMPLAZO MODULO TRANSFER 4X4					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	5212	OK	03/09/2024	03/09/2024	9.605	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTT0 10.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE VERIFICAR AIRE Y POLEN					Correc.:	
SONIDO "TAC" AL GIRAR EN LA RUEDA DELANTERA DEL LADO DE PILOTO (VERIFICAR TREN DELANTERO) LUZ ENCENDIDA DEL 4X4 (COLOCAR ESCANER Y TOMAR FOTOGRAFIA; GARANTIA MODULO TRANSFER 4X4)						
REP	PCR		PICO RAPIDO MANGUERA BOMBIN COMBUSTIBLE		2,00	Cliente
REP	FM-001		FORMULA MECANICA		1,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	GRASA-01		GRASA CARTUCHO SINTETICA		1,00	Cliente
REP	WL1030HD		ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL		6,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	LUBRICACION01		ENGRASAR TOPES Y LUBRICAR PASADORES DE TIJE		3,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	MATTO PREVENT		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		7,00	Cliente LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	3907	OK	23/02/2024	23/02/2024	5.591	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5,000 KM					Correc.:	
REP	F3000415		FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN		1,00	Cliente
REP	WL1030HD		ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL		6,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	8119030-BU02		FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN)		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	0002		REVISION DE LOS 5.000 KMS		5,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MO	0008		REEM FILTROS DE COMBUSTIBLES, AIRE Y POLEN		5,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	3640	OK	11/01/2024		3.856	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD PRESENTA FALLA CON EL 4X4 LUZ ES INTERMITENTE EN MOMENTOS Y OTRAS VECES QUEDA FIJA					Correc.:	
REP	1807110-BU03		CONTROLADOR TRANSFER CHANGAN F70		1,00	Garantía Planta
MO	P20104014		CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCIÓN EN LAS		0,50	Garantía Planta FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	3639	OK	11/01/2024		3.856	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: TORQUE DE CAJON CAMPAÑA					Correc.:	
MO	60001		VERIFICACION DE PAR DE APRIETE		2,00	Garantía Planta FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A00BE9J Carrocería: LSCBBZ2T2PG612030

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3638	OK	11/01/2024	12/01/2024	3.856	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REEMPLAZO DE PARABRISA VERIFICAR 4X4 , LUZ EN EL TABLERO ES INTERMITENTE						Correc.:
MO	0155-1	INSTALACION DE PARABRISAS DELANTERO			7,00	Cliente MARIO TORRES
MECANICA	2961	OK	26/09/2023	26/09/2023	1.497	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO						Correc.:
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO DIESEL			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	CAMBIO001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO			5,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	2953	OK	26/09/2023	26/10/2023	1.497	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA BOTE DE ACEITE CLIENTE INDICA VIDEO DONDE MUESTRA QUE LA CAPSULA DE PRESION DE ACEITE SE ENCUENTRA CON BOTE						Correc.:
REVISION GENERAL						
REP	3611070RAA	VALVULA PRESION DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Garantía Planta
MO	P20101139	ALARMA DE BAJA PRESION DE ACEITE			0,30	Garantía Planta ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	2735	OK	31/08/2023	31/08/2023	1.185	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 1,000 KM						Correc.:
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado GERARDO JAVIER ORTEGA