

LSCBBZ2T2PG612030

CHONGQING CARS, C.A.

J-50133409-9

Página 1 de 1

SERVICIO

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 03/09/2024

Orden de Servicio Nro. S1 - 5218

Hora : 03:47 pm

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia :

Emisión : 03/09/2024 15:36:35 Prometido : 03/09/2024 23:36:25

Cliente : WILLIAM LOAI EL SAFADI SAFADI Ced/Rif : V-13244688

Tlfs.: MOV (414) 6391768

Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T2PG612030 Placa: A00BE9J

Kmts.: 9605 Fecha Venta: 10/08/2023 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T2PG612030

Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tlfs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

REEMPLAZO MODULO TRANSFER 4X4

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00



R - RAYADO

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

CHONGQING CARS
RIF J-50133409-9