

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. S1 - 5349

Página 1 de 1
Fecha: 18/09/2024
Hora: 10:15 am
LUIS FERNANDO MORI

Procedencia: Emisión: 18/09/2024 10:04:26 Prometido: 18/09/2024 18:04:22

Cliente: GABRIEL ANDRES ANGARITA FIGUEROA Ced/Rif: V-19176899

Tifs.: MOV (0424) 6282571

Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASE8PD915059 Motor: N3CT516262 Placa: AF653CS

Kmts.: 20143 Fecha Venta: 26/02/2024 Color: AZUL Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE8PD915059


Asesor: LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

USUARIO REPORTA QUE EN ALGUNAS OCASIONES TANTO EN FRIO COMO EN CALIENTE LA UNIDAD NO ENCIENDE. DEBE EMPLEAR UN ARRANCADOR DE BATERIA PARA ENCENDERLA (REVISION DE BATERIA)



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA

R - RAYADO

Asesor de Servicio o Garantía

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099

Aprobado por el cliente