

Procedencia : Cliente Emisión : 30/09/2022 11:24:28 Prometido : 30/09/2022 17:00:00

Cliente : JOSE VICTOR GARCIA ROMERO Ced/Rif : V-4701834 Tifs.: MOV (0414) 4247058 ,MOV (0414) 9799495

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6MG697479 Motor: 15-36022524 Placa: A48AU0T


Kmts.: 30726 Fecha Venta: 01/11/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1124100ANAA	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4,00
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1,00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
T.O.T.			
TOT	TOT0000030	MANT. A CAMARA , LAVADO QUIMICO,PROTECTOR BASE,BOMBA DE AGUA	1,00
Paquete			
		P0007 - REPARACION DE MOTOR POR ANILLOS	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	14231000025	REFRIGERANTE ROJO GALON	3,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO	6,00
MO	P20101016	CIGÜEÑAL	7,70
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1,00
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40
REP	1005250RAA	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3,00
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1,00
MO	CH26	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,60
MO	P20101004	PISTÓN	7,70

Percepción del Cliente

VEHICULO EN OCACIONES PRENDE LUZ DE SVS ENCENDIDA EN EL TABLERO CUESTA MUCHO PARA ENCENDER



[Handwritten Signature]

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente