

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5448

Página 1 de 1
Fecha: 08/10/2024
Hora: 09:19 am
KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Emisión: 02/10/2024 13:42:22 Prometido: 02/10/2024 21:42:19

Cliente: MABEL DEL CARMEN CHOURIO BLOYS Ced/Rif: V-9795672

Tifs.: MOV (0414) 6011069

Modelo: CS35 - CS35 PLUS

Carrocería: LS5A3DKR6RA000863 Motor: PM0AD212892 Placa: AB056IH

Kmts.: 2681 Fecha Venta: 31/05/2024 Color: BLANCO Año: 2024 Chasis: LS5A3DKR6RA000863

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDAD LLEGO EN GRUA
CLIENTE INDICO QUE ENCENDIO UNIDAD EN FRIO RODO COMO
7 METROS SE APAGO Y NO ENCENDIO MAS

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA
NO SE OBSERVAN RAYONES YA QUE UNIDAD ESTA SUCIA

Asesor de Servicio o Garantía

Mabel Chourio
Aprobado por el cliente

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD
VIN: L5EA3DKR6RA000863
Trademark Changan
Model SC7144GCC6
Engine Model JL473Z09 Net power 115kW
Piston displacement 1392ml
Total mass 1810kg
Manufacture date 2024-01-04 Seats 5

SRS SIDE AIRBAG ⓘ





