

LS5A3DKR6R

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 21/10/2024
Hora: 01:47 pm
KARELYS CAROLINA Y.

Orden de Servicio Nro. S1 - 5448

Procedencia : Cliente

Emisión : 02/10/2024 13:42:22 Prometido : 02/10/2024 21:42:19

Cliente : MABEL DEL CARMEN CHOURIO BLOYS
Modelo : CS35 - CS35 PLUS

Ced/Rif : V-9795672

Tifs.: MOV (0414) 6011069

Carrocería: LS5A3DKR6RA000863 Motor: PM0AD212892 Placa: AB0561H
Kmts.: 2681 Fecha Venta: 31/05/2024 Color: BLANCO Año: 2024 Chasis: LS5A3DKR6RA000863

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	S201064-0102-AA	BOMBA COMBUSTIBLE COMPLETA CHANGAN CS55PLUS	1,00

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDAD LLEGO EN GRUA
CLIENTE INDICO QUE ENCENDIO UNIDAD EN FRIO RODO COMO
7 METROS SE APAGO Y NO ENCENDIO MAS

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00

BATERIA
NO SE OBSERVAN RAYONES YA QUE UNIDAD ESTA SUCIA


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente