

CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1, LOCAL MILLENNIUM,
SECTOR CANCHANCHA, MARACAIBO - ZULIA. ZONA POSTAL 4001
CHONGQINGCARS@GMAIL.COM
@CHANGANAUTOMARACAIBO
04246013926 / 04246883068

SERVICIO

FACTURA Nro. 4688

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 22/11/2024

Vencimiento: 22/12/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	3.210,48	3.210,48
MO	Mano de Obra	1,00	667,11	667,11
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 46,3273 según la tasa del BCV al 22-11-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		83,70	Subtotal BS:	3.877,59
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		83,70	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	3.877,59
IVA 16,00% USD:		13,39	IVA 16,00% BS:	620,41
Total Neto Factura USD:		97,09	Total Neto Factura BS:	4.498,00

Son : CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO BS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 5000000003205 (O/S 5448) SEGUN AUTORIZACION RC241119RMRV03251

[Handwritten signature]

Empresa

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099

Cliente

chongqing cars ca
J-501334099-5



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vita	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB056IH		2024-10-31	MABEL DEL CARMEN CHOURIO BLOYS	V-9.795.672	500000003205
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS35PLUS	2024	2024-10-04	2681	CALLE 89 CON AV 13 CASA NRO 11-68 SECTOR BELLOSO MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4001	RC241119RMRV03251
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DKR6RA000863	2024-11-19	-		0414-6011069	2024-11-19
Concesionario	Código			Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA	CHCH010				-

Descripción de la Falla
VEHICULO PRESENTA BAJA PRESION DE GASOLINA EN LA PRUEBA REALIZADA SE OBSERVA QUE NO LLEGA A 50 PSI POR LO QUE AMERITA REEMPLAZO DEL MODULO

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	S201064-0100-AA	FACTURA * 0000014208	R	BOMBA DE COMBUSTIBLE CSS5 / CS35	1.00	69.30	69.30
2	C589P01123		M	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	0.60	24.00	14.40
SUMATORIA TOTAL							83.70

SRG	500000003205	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	Total Mano de Obra	14.40
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	69.30
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para la reparación.	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.		Fecha de Salida: <u>2024-10-04</u>	Sub-Total	83.70
Aceptado: <u>[Firma]</u>		Fecha de Registro en el Sistema	Impuesto	13.39
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:			Total General	97.09
<u>[Firma]</u> Gerente Repuestos				
<u>[Firma]</u> Gerente de Registro				

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099