

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS Año: 2023

Placa: AB338PT Carrocería: LS5A3DSE9PD911746

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5366	OK	23/09/2024		9.529	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: AMERITA REEMPLAZO DE CAJA DE TRASMISION (GARANTIA)						Correc.:
REP	1500010-H05	TRANSMISION AUTOMATICA CS15			1,00	Cliente
MECANICA	5327	OK	16/09/2024		9.529	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: UNIDAD PRESENTA FALLAS EN RENDIMIENTO Y PITONEO						Correc.:
REP	BJ2045	BUJIAS CHAGAN CS15/ALSVIN			4,00	Cliente
MECANICA	5253	OK	06/09/2024	06/09/2024	9.325	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTTO 10.000KM						Correc.:
UNIDAD PRESENTA LUZ PRENDIDA DE TABLERO; MOTOR (USUARIO REPORTA CORCOBEO AL RETROCEDER Y VOLVER ARRANCAR)						
UNIDAD PRESENTA LUZ ENCENDIDA DE PRESION NEUMATICA (RECIENTEMENTE REMOVIERON UN CLAVO DE LA RUEDA Y LUEGO ENCENDIO LA LUZ) (VERIFICAR LAS 4 RUEDAS)						
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			4,00	Cliente
REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15			4,00	Garantía Propia
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente
MO	0103	MANTENIMIENTO 10.000 KM			3,00	Cliente HENRY RICO
MO	05821	REEMPLAZO DE BUJIAS			3,00	Garantía Propia HENRY RICO
MECANICA	5149	OK	27/08/2024	29/08/2024	8.073	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: USUARIO REPORTA LUZ ENCENDIDA DE "PRESION NEUMATICA" EN EL NEUMATICO TRASERO DERECHO. LE ECHO AIRE Y SIGUE MARCANDO TAMBIEN LUZ ENCENDIDA DE MOTOR (USUARIO NO REPORTA NINGUNA FALLA)						Correc.:
VERIFICAR QUE TODOS LOS FLUIDOS ESTEN COMPLETOS						0,00
MECANICA	4928	OK	26/07/2024	18/09/2024	7.934	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: UNIDAD SE NEUTRALIZO						Correc.:
REP	FLP	FILTRO BOMBA GASOLINA DE MALLA			1,00	Garantía Propia
REP	1109190-BE01	FILTRO DE AIRE DE MOTOR CS15			1,00	Garantía Propia
REP	K010-0401-CS15/C	SENSOR DE OXIGENO CS15/CS55			1,00	Garantía Propia
MECANICA	4637	OK	19/06/2024	09/08/2024	6.056	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: UNIDAD SE AHOGA SE SIENTE PESADA AL SUBIR UNA PENDIENTE NO PRONUNCIADA MENOS DE 15 GRADOS REEMPLAZAR CATALIZADOR						Correc.:
REP	2545-MULT	TAPON DE MOTOR KAICEN			1,00	Garantía Planta
REP	P1104100-H06	INYECTOR DE COMBUSTIBLE ALSVIN/CS15			4,00	Garantía Planta
MO	B51101125	CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE			0,80	Garantía Planta ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	CS1501068	MULTIPLE DE ESCAPE CON CONJUNTO DE CONVERT			1,30	Garantía Planta ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	4549	OK	10/06/2024	10/06/2024	5.407	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5,000 KM						Correc.:
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			4,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS Año: 2023

Placa: AB338PT Carrocería: LS5A3DSE9PD911746

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4549	OK	10/06/2024	10/06/2024	5.407	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5,000 KM						Correc.:
MO	00070	MANTENIMIENTO 5.000 KM			3,00	Cliente ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	4535	OK	08/06/2024	10/09/2024	5.268	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: EVALUACION TECNICA POR LA MARCA						Correc.:
						0,00
MECANICA	4193	OK	09/04/2024	10/05/2024	2.991	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA DEFICIENCIA EN LA ARRANCADA REV, UNIDAD SE AHOGA Y SE SIENTE PISTONEO						Correc.:
REP	3600010-BE105	CONJUNTO DE ECU CS15			1,00	Garantía Planta
REP	DF515A03-1020	SENSOR DE VELOCIDAD SALIDA CAJA CS15			1,00	Garantía Planta
MO	CS1501099	MONTAJE DE LA UNIDAD DE CONTROL			0,40	Garantía Planta ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	CS1501112	CONJUNTO DEL SENSOR DE POSICIÓN NEUTRAL			0,20	Garantía Planta ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	4093	OK	22/03/2024	23/03/2024	1.035	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 1.000 KM						Correc.:
UNIDAD ESTA CONSUMIENDO MUCHO GASOLINA CADA TRES DIAS AHI QUE APLICARLE COMBUSTIBLE						
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA
MECANICA	3936	OK	28/02/2024	12/09/2024	63	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: PINTAR PUERTA						Correc.:
TOT	PINTURA15	PINTURA Y PULITURA DE UNIDAD DFSK			1,00	Garantía Propia
MECANICA	3308	OK	15/11/2023	23/02/2024	62	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: PROGRAMACION PCM						Correc.:
TOT	PCM026	PROMOCION CAMBIO DE ACEITE Y MATTO			1,00	Garantía Propia
MECANICA	3210	OK	02/11/2023	17/02/2024	61	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER						Correc.:
REP	34R-1100	BATERIA AUTOMOTRIZ 1100 EXTREMA			1,00	Garantía Propia
MO	BC01001	CARGA DE BATERIA			0,50	Garantía Propia LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MO	P20104037	MONTAJE DE BATERIA			0,20	Garantía Propia LUIS ALFREDO HERRERA MENDO
MECANICA	2845	OK	14/09/2023	17/02/2024	10	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR						Correc.:
REP	022	MANGUERA CURVA DEL RADIADOR F70			1,00	Garantía Propia
REP	R-12008	REFRIGERANTE ROJO LMV GALON			1,00	Garantía Propia