



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T4SG800024

Trademark Changan

Model SC1031PAAD2

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 95kW

Piston displacement 2499mL

Total mass 3145kg

Manufacture date 2024-02-05

Seats 5



The central digital display features a top row of icons: a square, a car, a triangle, and a gear. Below this, the text "Puerta abierta" is shown above a top-down car icon with an open door. At the bottom, the text "20 km" is displayed.







RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD)	CONCESIONARIO	FECHA DE RECEPCION
EL VIGIA	ANDINA MOTORS EL VIGIA	8/8/2024

DATOS DE LA UNIDAD

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA
Modeler 4x4	2025	Blanco	J3CB32T4SG800024		A18DS9V

CODIGO DEL DAÑO	PICK UP <input type="checkbox"/>	SEDAN <input type="checkbox"/>
1 DOBLADO		
2 ROTO		
3 CORTADO		
4 PERFORADO		
5 RAYADO		
6 GOLPEADO		
7 DESCONCHADO		
8 SUCIO		
9 FALTANTE		
10 OTROS		
TAMAÑO DEL DAÑO	SUV <input type="checkbox"/>	
1 MENOS DE 5cms		
2 DE 6 A 10cms		
3 DE 11 A 20 cms		
4 DE 21 A 30 cms		
5 MAS DE 30 cms		
6 REEMPLAZO DE PIEZA		

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA	NIVEL DE COMBUSTIBLE			ENCENDEDOR
	1/4 <input type="radio"/>	1/2 <input type="radio"/>	3/4 <input type="radio"/>	FULL <input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS	CAUCHO DE REPUESTO	CORNETA		FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN	TRIANGULO DE SEGURIDAD	ANTENA DE RADIO		LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO	GATO Y PALANCA	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR		LUCES INTERNAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA	LLAVE DE NEUMÁTICO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE		FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA)	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE		PLACAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2)	DESTORNILLADOR MULTIUSO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS		FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO


OBSERVACIONES GENERALES

Rayon en la puerta trasera del chofer parte inferior interna

Rayon en el posapie del chofer interno.

Techo con burbujas por dentro

DATOS DE QUIEN RECIBE		
Laura Barbasi	21.305.189	Laura Barbasi



REPORTE DE UNIDAD NUEVA RECIBIDA CON DETALLES /VIN LSCBBZ2T4SG800024

3 mensajes

Laura Berbesi <ventas1.changanelvigia@gmail.com>

8 de agosto de 2024, 10:50

Para: distribucion@apbgroup.net

Cc: Edward Fernandez <edward_754@hotmail.com>, Changan El vigía <changanelvigia@gmail.com>, "nboscan.changanelvigia@gmail.com" <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

Buenos días, adjunto envío reporte de unidad recibida con los siguientes daños

- * Raya en puerta trasera izquierda parte inferior interna
- * Raspón en el posapie lado delantero izquierdo
- *Tapiceria de Techo interno con detalles (abombado) ver imagenes adjuntas se procederá a cotizar la reparación de los daños correspondientes.

--

Laura Berbesi.**Asesor de Ventas****+58 424-7578733****Andina Motor's, C.A****J-50084357-7**

7 adjuntos**b46a2a31-a636-4ad2-a24c-29d88248fc6e.jfif**
51K**d0c47a73-588b-4e0c-b138-7b663b37797e.jfif**
47K



69e084cb-d3f0-4007-8928-bd1089cb35bf.jfif
56K



1ebe0fc7-81d3-4634-a259-6457ef121890.jfif
70K



9001394c-dccd-42c1-8869-c590b7a9aade.jfif
61K



9720b11a-e412-4bd4-bc45-967879bce252.jfif
104K



CamScanner 08-08-2024 10.20.pdf
427K

Distribucion <distribucion@apbgroup.net>

8 de agosto de 2024, 12:11

Para: Laura Berbesi <ventas1.changanelvigia@gmail.com>

Cc: Edward Fernandez <edward_754@hotmail.com>, Changan El vigía <changanelvigia@gmail.com>, "nboscan.changanelvigia@gmail.com" <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

Buenas tardes saludos.

en la moldura de piso no se observa el detalle.


Estare atento

Anyel Alfredo Díaz

Coordinador de Distribución

 CHANGAN AUTO

 FOTON

 +58 (412) 267.00.50

 distribucion@apbgroup.net

 www.fotonvzla.com / changanvzla.com



De: Laura Berbesi <ventas1.changanelvigia@gmail.com>

Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 10:50

Para: Distribucion <distribucion@apbgroup.net>

Cc: Edward Fernandez <edward_754@hotmail.com>; Changan El vigía <changanelvigia@gmail.com>; nboscan.changanelvigia@gmail.com <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

Asunto: REPORTE DE UNIDAD NUEVA RECIBIDA CON DETALLES /VIN LSCBBZ2T4SG800024

[El texto citado está oculto]

Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

8 de agosto de 2024, 12:18

Para: Distribucion <distribucion@apbgroup.net>

Cc: Laura Berbesi <ventas1.changanelvigia@gmail.com>, Edward Fernandez <edward_754@hotmail.com>, Changan El vigía <changanelvigia@gmail.com>

Buenas tardes envío imagen más detallada donde se evidencia el detalle señal de tráfico, se aplicó un limpiador de tapicería pero no se logra disimular la mancha
Atentamente.-

Numa A. Boscán
Gerente de Servicio
Andina Motor's, C.A
J-50084357-7
+58 414-757-07-92



[El texto citado está oculto]



WhatsApp Image 2024-08-08 at 12.16.10 PM.jpeg
208K