


SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC287FL		20231909-19	DITECSEIN	J-31074763-6	500000003133
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-10-10	16515	VALENCIA	DC241015MRC73174
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE2PD914120	2024-10-15	-		0241-8382364	2024-10-15
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
CAMPAÑA REEMPLAZO DE ALTERNADOR SEGUN BOLETIN BO-001-2024					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.50
SUMATORIA TOTAL							28.80

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:  Gerente de Servicio Gte. de Administración	500000003133	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/c repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	28.80 00.00 00.00 28.80 04.61 33.41
Gerente de Servicio 21/10/24		Gerente Repuestos 2024-10-10 Fecha de Registro en el Sistema		