

Barquisimeto, 20 de Octubre del 2022.

INFORME TÉCNICO

El día 19 de Octubre de 2022 se recibieron 4 inyectores a nombre de **INVERSIONES MULTINACIONAL CHANGAN BARQUISIMETO; RIF: J500437005 (HS23787)** con las siguientes características:

Inyectores:

Nro. De parte: 0 445 110 919

Marca: BOSCH

Tipo: CRIN

Serial:

Iny. Nro. 1: 8SAR5WB

Iny. Nro. 2: B111FWF

Iny. Nro. 3: 78RX4S7

Iny. Nro. 4: BSRWHEE

Placa: A62AV6T

Luego de una exhaustiva revisión de inyectores, se determinó lo siguiente:

NRO INYECTOR	DIAGNOSTICO
1:8SAR5WB	Poca inyección, mucho retorno y no mantiene presión, está contaminado por agua interno y externamente. Excesiva contaminación de óxido por la parte externa del inyector. Por lo tanto Inyector No operativo.
2: B111FWF	Poca inyección, mucho retorno y no mantiene presión, está contaminado por agua interno y externamente. Excesiva contaminación de óxido por la parte externa del inyector. Por lo tanto Inyector No operativo.
3:78RX4S7	Poca inyección, mucho retorno y no mantiene presión, está contaminado por agua interno y externamente. Excesiva contaminación de óxido por la parte externa del inyector. Por lo tanto Inyector No operativo.
4: BSRWHEE	Poca inyección, mucho retorno y no mantiene presión, está contaminado por agua interno y externamente. Excesiva contaminación de óxido por la parte externa del inyector. Por lo tanto Inyector No operativo.

En conclusión, tapados en las toberas, las válvulas se encuentran pegadas por contaminación se recomienda la reconstrucción completa, sustituyendo cada uno de los componentes dañados, mantenimiento y calibración de inyectores. **NO OPTIMOS PARA MONTAR EN EL VEHICULO.**

Así mismo se recomienda realizar limpieza profunda del sistema de alimentación de combustible (tanque, mangueras, base de filtro, riel común, tuberías, cánulas, etc) y sustitución de filtros de combustibles (el sistema Common Rail solo admite **filtros originales** o reemplazos que cumplan con las especificaciones del fabricante).


ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251 2374911

E-mail: dieseline1@gmail.com Instagram: @dieselinevzla




ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER