

LS4ASE2E5PA293596

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5450

Emisión : 02/10/2024 16:21:08 Prometido : 02/10/2024 23:59:59

Página 1 de 1

Fecha: 23/10/2024

Hora: 05:16 pm

KARELYS CAROLINA Y

Tifs : MOV (0412) 0231963

Procedencia :

Cliente - ERIKA MARIANA MOLINA OLIVARES Ced/Rif : V-16385558

Modelo - CS55 - AUTOMATICA DUAL 7 VELOC

Carrocería: LS4ASE2E5PA293596 Placa: AD955BF


Kmts : 9754 Fecha Venta: 25/10/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS4ASE2E5PA293596

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			1,00
REP	S203F280201-010	CLOUSTER CHANGAN CS55	
Mano de Obra			1,00
MO	CI01	INSTALACION DE CLOUSTEL - CUADRO DE INSTRUMENTO CS55 PLUS	

Percepción del Cliente

CAMBIO DEL CUADRO DE INSTRUMENTO - CLOUSTEL



R - RAYADO

Karelys
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente