



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MULTIEMPRESA DE VEHICULOS

Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
A09A09R		20201812-18	JUAN CARLOS RIVERO VERGARA	V100326921	500000003200
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
F704X4	2021	2024-10-17	41966		RC24115MRCA3247
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ78MGS12481	2024-11-18			04147279238	2024-11-15
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
HONG KONG MOTORS CA			CH-HM004		

Posteriormente se procedió a realizar la medición de compresión obteniendo los siguientes resultados: Cilindro 1 : 180 psi Cilindro 2 : 250 psi Cilindro 3 : 160 psi Cilindro 4 : 190 psi Segun los resultados, se evidencia que hay baja compresión en los 4 cilindros, se recomienda la reparación del motor.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PJ201005-0101		R	JGO ANILLOS DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	164.00	164.00
2	1000000R4A		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
3	1005100R4A		R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	189.00	189.00
4	1004018ANA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
5	1002011RAA		R	CAMISAS DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	47.00	188.00
6	J1006201RAA		R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1.00	33.00	33.00
7	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70	15.00	115.50
8	P20101016		M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
9	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
10	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
11	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
12	P20101028		M	SELO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
13	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
14	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
15	P20101004		M	PISTON	7.70	15.00	115.50
16	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
17	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
SUMATORIA TOTAL							1,364.00

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:

• Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: *[Firma]* **FRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESSIONARIO:** *[Firma]* **Gerente Repuestos**
[Firma] **Gerente de Servicio** *[Firma]* **Fecha de Registro en el Sistema** 2024-10-17
 Cte. de Adm. y Matr. *[Firma]*

500000003200 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO: *[Firma]* **FECHA DE SALIDA:** *[Firma]*

Total Mano de Obra	600.00
Total Repuestos	764.00
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	1,364.00
Impuesto	218.24
Total General	1,582.24

HONG KONG MOTORS CA
 MULTIEMPRESA DE VEHICULOS