



---

**RE: SOLICITUD DE REGISTROS DE MANTENIMIENTOS AB389UR**

---

Desde Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Fecha Mar 22 Oct 2024 4:32 PM

Para Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

CC Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Buenas tardes ,

Estimados , se autoriza a cargar por especial para el reemplazo de repuesto , debido a que el cliente tiene todos los servicios , tal cual como se observa en el libro de mantenimiento.

Cliente Nelson Gimenez  
Placa AB389UR  
Km 52.553  
Vin LS5A2ASE9ND919425

**Morelba J. Crespo M.**  
*Analista de Garantía*

+58 (412) 057.97.30  
analistagarantia2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

---

**De:** Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>

**Enviado:** martes, 22 de octubre de 2024 2:12 p. m.

**Para:** Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

**Cc:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

**Asunto:** SOLICITUD DE REGISTROS DE MANTENIMIENTOS AB389UR

Buenas Tardes.

Mediante el presente se solicita registro de servicios de la unidad AB389UR los cuales no fueron registrados oportunamente .

Y a su vez autorizacion para reemplazo de interruptor de freno, ya que presenta circuito interno.

Cliente Nelson Gimenez  
Placa AB389UR  
Km 52.553  
Vin LS5A2ASE9ND919425

Saludos,

**Wilgosdelina Sánchez C.**  
Analista de Post-Venta

J500437005

 +58 (414) 567.08.32  
 postventa@changanautobqto.com

 (Ventas) +58 (424) 532.10.72  
+58 (424) 532.26.39

 Av. Bracamonte, entre Av. Libertador y Av. Venezuela,  
Local 5/N, Zona Este de Barquisimeto - Lara.

 [www.changanvzla.com](http://www.changanvzla.com)

 **CHANGAN AUTO**