



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MA

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB389UR		20222306-23	NELSON GUSTAVO GIMENEZ ENCINOZA	V16323152	500000003154
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2024-10-23	52553	AV.LA MOTANIÑA CASA NRO. AC-15 URB. LA CAMPIÑA LOS RASTROJOS	DC241024MRRC13196
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Telefonos	Fecha Autorización
LSSA2ASE9ND919425	2024-10-25	-	-	0424-5333565	2024-10-24
Concesionario	Código	Código	Código (s) Técnico (s)		Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	CHIM001	CHIM001			
Descripción de la Falla					
SE DEBE REEMPLAZAR INTERRUPTOR DE FRENO					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51103062		M	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO	0.30	24.00	07.20
2	3504130-BQ01	13129	R	INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN	1.00	18.70	18.70
						SUMATORIA TOTAL	25.90

SRG	500000003154	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION	Total Mano de Obra	07.20
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	18.70
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Otros Gastos	00.00
Aceptado:		ACEPTADO Y FIRMADO:	Sub-Total	25.90
<i>[Firma]</i>		FECHA DE SALIDA:	Impuesto	04.14
Gerente de Servicio	2024-10-23		Total General	30.04
Ger. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema			

INVERSIONES MULTINACIONAL C.A.
 TEL: 5945477903
 SERVICIO