



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Poliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad + RIF
A49CEBS		2023-10-17	DISTRIBUIDORA GRAN NAPOLES, C.A	J-500198940
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Stracción	Kilometraje	Dirección
HUNTERX4	2023	2024-11-04	48946	CTRA CIUDAD BOLIVIA LOCAL NRO SINRO SECTOR COSTILLA VIA LA Y, COSTILLA BARRINAS BARRINA ZONA POSTAL 8214
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfono
LSCB8212PG127615	2024-11-11			0412850770
Concesionario			Código	Código (e) Técnico (s)
HONG KONG MOTORS CA			CHH004	
Descripción de la Falla				
Motor transfer del 4x4 amerita ser reemplazado				

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	47-80-548-001		R	MOTOR TRANSFER CHANGAN F70	1.00	322.30	322.30
2	P20104014		M	COMUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS	0.50	24.00	12.00
						SUMATORIA TOTAL	334.30

SRG 500000003184

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 - Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 - Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado:

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente Repuestos
 2024-11-04
 Fecha de Registro en el Sistema

LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos, según lo establecido en el Plan de Garantía para tal fin.

Fecha de Salida

ACPTADO Y REVISADO

Total Mano de Obra	12.00
Total Repuestos	322.30
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	334.30
Impuesto	53.48
Total General	387.78

HONG KONG MOTORS C.A
 RIF: J-31544014
 FIRMA AUTOD ZADA