

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2022

Placa: AC759PB Carrocería: LS5A2ASE6ND915736

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5339	OK	21/03/2024	05/04/2024	38,069	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE REPORTA INESTABILIDAD , FALTA DE POTENCIA Correc.:						
REP	518A-080L400	PILA DE BOMBA COMBUSTIBLE ALSVIN			1.00	Garantía Planta
REP	B3707010-H01	BUJÍA ALSVIN / CS15			4.00	Garantía Planta
MO	0155	REEMPLAZO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE AL			0.80	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0193	REEMPLAZO DE BUJIAS (GARANTIA)			0.40	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0281	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE ALSVIN (GA			1.00	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0283	REEMPLAZO DE CONJUNTO DE COMBUSTIBLE ALSV			0.50	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0288	REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA ALSVIN (GAR			0.30	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
TOT	TOT MANGUERA (MANGUERA CORRUGADA				1.00	Garantía Planta
MECANICA	247	OK	07/11/2023	09/11/2023	34,507	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA NO LE SUENA LA CORNETA Correc.:						
MO	01	INSPECCION TECNICA			1.00	Cliente CRISTIAN FLORES
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente
MECANICA	227	OK	10/10/2023	16/10/2023	33,634	MONICA GUTIERREZ
Requer.: REPARAR RINES DELANTERO IZQUIERDO Y TRASERO IZQUIERDO (REVISAR TODOS)/ LUZ DE MOTOR ENCENDIDA MAS NO LE FALLA Correc.:						
MO	0204	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAUCHOS			1.00	Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente
MECANICA	221	OK	04/10/2023	05/10/2023	33,479	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Correc.:						
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1.00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM F70-HUNTER			0.67	Cliente ROGER ANGULO
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS			0.98	Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente
MECANICA	42	OK	18/01/2023	19/01/2023	21,811	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Correc.:						
REP	1900	FILTRO DE ACEITE ALSVIN			1.00	Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM F70-HUNTER			1.00	Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS			2.50	Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MECANICA	137	OK	18/05/2022	29/06/2022	5,433	EDUARDO VASQUEZ
Requer.: LAVADO VIP Correc.:						
MO	35	LAVADO VIP			1.00	Cliente JUAN ANGULO
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2022

Placa: AC759PB Carrocería: LS5A2ASE6ND915736

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	6888	OK	09/10/2024	09/10/2024	45,020	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE REPORTA LA UNIDAD ESTÁ DESCARGANDO LA BATERÍA DE MANERA ANORMAL, SI PRENDE LA INTERMITENTE SE DESCARGA EN 30 MINUTOS (ESTO ES ESTIMADO). TIENE LUZ ENCENDIDA DEL MOTOR DESDE HACE MUCHO FAVOR CONSIDERAR QUE HACE DOS UN MES SE LE HIZO MANTENIMIENTO SEGÚN KILOMETRAJE CORRECTO.						
MO	MDB	MONTAJE DE BATERIA TODOS LOS MODELOS		0.20	Cliente	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
MECANICA	515	ANUL	07/10/2024	10/10/2024	45,020	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE REPORTA LA UNIDAD ESTÁ DESCARGANDO LA BATERÍA DE MANERA ANORMAL, SI PRENDE LA INTERMITENTE SE DESCARGA EN 30 MINUTOS (ESTO ES ESTIMADO). TIENE LUZ ENCENDIDA DEL MOTOR DESDE HACE MUCHO 4MANTÉN PULSADO UN CLIP PARA FIJARLO. LOS CLIPS NO FIJADOS SE ELIMINARÁN AL CABO DE UNA HORA TIEMPO. FAVOR CONSIDERAR QUE HACE DOS UN MES SE LE HIZO MANTENIMIENTO SEGÚN KILOMETRAJE CORRECTO.						
						0.00
MECANICA	6605	OK	03/09/2024	03/09/2024	43,476	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1.00	Cliente
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C ALSVIN			1.00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM F70-HUNTER			0.67	Cliente OFICINA MEC.
MO	37	ROTACION DE CAUCHO			0.80	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	99	REEMP. FILTRO DE AIRE			0.22	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	0013	AJUSTE DE BANDAS F70			0.60	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS			0.98	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MECANICA	377	ANUL	30/04/2024	30/04/2024	39,410	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA REVISAR LUCES DE FRENOS TRASERAS, NO ABRE CON EL CONTROL LAS PUERTAS Y EL SENSOR DE ILUMINACIÓN SIGUE SIN FUNCIONAR						
						0.00
MECANICA	5652	OK	26/04/2024	30/04/2024	39,180	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA PANTALLA MULTIMEDIA SE APAGA DEREPEENTE						
REP	7900030-BSAM02-	RADIO REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN			1.00	Garantía Planta
MO	0196	REEMPLAZO DE RADIO REPRODUCTOR ALSVIN (GAI			0.60	Garantía Planta FREDDY CASTILLO
MECANICA	5438	ANUL	02/04/2024	11/04/2024	38,228	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA PANTALLA MULTIMEDIA SE APAGA DEREPEENTE						
						0.00
MECANICA	5339	OK	21/03/2024	05/04/2024	38,069	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE REPORTA INESTABILIDAD , FALTA DE POTENCIA						
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1.00	Garantía Planta

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2022

Placa: AC759PB Carrocería: LS5A2ASE6ND915736

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor	
MECANICA	339	OK	21/03/2024	27/03/2024	38,069	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: MANTENIMIENTO AL TANQUE DE COMBUSTIBLE / REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE / REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA / REEMPLAZO DE BUJIAS							
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2.48	Cliente	GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	047	MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION ALS			0.70	Cliente	GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0026	DESMONTAJE Y MONTAJE DE INYECTORES ALSVIN/			2.00	Cliente	GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente	
MECANICA	320	ANUL	23/02/2024	27/02/2024	36,988	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: Correc.: 0.00							
MECANICA	4994	OK	06/02/2024	27/02/2024	36,988	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS/ REPARACION DE CAUCHO / CLIENTE MANIFIESTA PANTALLA EN OPORTUNIDADES SE PONE OSCURA							
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1.00	Cliente	
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente	
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM F70-HUNTER			0.67	Cliente	ROGER ANGULO
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente	OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS			0.98	Cliente	DEIVIS QUERALES
MECANICA	441	OK	14/03/2023	14/03/2023	25,163	YOLIMAR MOGOLLON	
Requer.: POR SOLICITUD DEL CLIENTE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE , Y FILTRO REEMPLAZO FILTRO DE GASOLINA ROTACION DE CAUCHOS, REEMPLAZO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR Y A/C							
REP	AC5W30	ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SINTETICO			4.00	Cliente	
REP	1109190-BS01	FILTRO DE AIRE ALSVIN			1.00	Cliente	
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA ALSVIN			1.00	Cliente	
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C ALSVIN			1.00	Cliente	
REP	1012010-H01-AA	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CHANGAN			1.50	Cliente	NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MO	016	ROTACION DE NEUMATICOS			1.00	Cliente	NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MO	P01	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente	NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente	

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2022

Placa: AC759PB Carrocería: LS5A2ASE6ND915736

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor	
MECANICA	7102	OK	02/11/2024		45,702	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: CLIENTE REPORTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA						Correc.: 0.00	
MECANICA	6320	OK	23/07/2024	26/07/2024	42,273	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA CLAXON NO FUNCIONA EN OCASIONES						Correc.:	
REP	5821100-BS01	AIRBAG CONDUCTOR ALSVIN / E-STAR			1.00	Garantía Planta	
MO	0319	REEMPLAZO DE AIR BAG FRONTAL CONDUCTOR ALSVIN			0.30	Garantía Planta FREDDY CASTILLO	
MECANICA	6215	ANUL	09/07/2024	11/07/2024	41,743	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA CLAXON NO FUNCIONA EN OCASIONES, REALIZAR REVISION PARA REALIZAR REPORTE DE FALLA A GARANTIA, LUZ DE MOTOR ENCENDIDA						Correc.: 0.00	
MECANICA	5990	OK	05/06/2024	26/06/2024	40,221	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: MONTAJE / BALANCEO DE CAUCHO						Correc.:	
MO	0255	DESMONTAJE DE CAUCHO ALSVIN			0.50	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC	
TOT	TOTBALANCEO	BALANCEO				1.00	Cliente
MECANICA	5965	OK	03/06/2024	05/06/2024	40,221	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: REPARACION DE RIN DE CAUCHO, DESMONTAJE/MONTAJE DE CAUCHO						Correc.:	
MO	0255	DESMONTAJE DE CAUCHO ALSVIN			1.00	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC	
TOT	TOTBALANCEO	BALANCEO				1.00	Cliente
TOT	TOT	ENDERESAR ENDEREZADO DE RIN				1.00	Cliente
MECANICA	5913	OK	27/05/2024	30/05/2024	40,202	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO EXPLOTO EL CAUCHO, COLOCO CAUCHO DE REPUESTO Y LUEGO NO QUISO ENCENDER, SE AUXILIO VEHICULO EN EL SITIO, BATERIA ESTABA DESCARGADA SE LE COLOCO UNA BATERIA APRA ENCENDERLA Y EL INTERRUPTOR DE FRENO TAMBIEN PRESENTO FALLA, CLAXON NUEVAMENTE DEJO DE FUNCIONAR						Correc.:	
REP	3504130-BQ01	INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15			1.00	Garantía Planta	
MO	046	REEMPLAZO DE CONMUTADOR DE FRENO ALSVIN (C			0.30	Garantía Planta CARLOS JAVIER JIMENEZ	
MECANICA	353	OK	02/04/2024	03/04/2024	38,228	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA PANTALLA MULTIMEDIA SE APAGA DEREPEENTE ENVIO VIDEO AL PARECER POR LA VIBRACION / CORNETA AVECEN SUENA Y AVECEN NO / GRADUAR FRENO DE EMERGENCIA / Y VEHICULO PRESENTA PISTONEO CONSTANTE						Correc.:	
MO	0012	AJUSTE DE FRENO DE MANO			1.00	Cliente FREDDY CASTILLO	
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente	
MECANICA	339	OK	21/03/2024	27/03/2024	38,069	MONICA GUTIERREZ	
Requer.: MANTENIMIENTO AL TANQUE DE COMBUSTIBLE / REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE / REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA / REEMPLAZO DE BUJIAS						Correc.:	
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente	