

Procedencia

LS5A3DSE3PD911242

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5644

Página 1 de 1

Fecha: 04/11/2024

Hora : 01:26 pm

KARELYS CAROLINA Y,

Procedencia : Cliente

Emisión : 04/11/2024 12:42:10

Prometido : 04/11/2024 20:42:04

Tifs.: MOV (0414) 6243868

Cliente : RAMON ALBERTO BRICEÑO ARELLANO Ced/Rif : V-9751376

Modelo : CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS

Carrocería: LS5A3DSE3PD911242 Motor: N3CV514269 Placa: AB985UN

Kmts.: 598 Fecha Venta: 20/12/2023 Color: PLATA Año: 2023

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	BJ2045	BUJIAS CHAGAN CS15/ALSVIN	4,00
Mano de Obra			
MO	CS1501090	CONJUNTO DE BUJIAS	0,40


Percepción del Cliente
REEMPLAZAR BUJIAS

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00

BATERIA


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

CONTRATOS

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. C1 - 5



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
VIN: LS5A3DSE3PD911242

Trademark Changan

Model SC7159ADB5

Engine Model JL473QF Net power 74.5kW

Piston displacement 1480mL

Total mass 1610kg

Manufacture date 2022-06-20 Seats 5



WARNING
ATTENTION

SRS SIDE AIRBAG



