

☆ LSCBBZ2T4PG728443 ☆

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha 04/11/2024
Hora : 05 13 pm

Orden de Servicio Nro. S1 - 5648

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia : Cliente

Emisión : 04/11/2024 16:52:28 Prometido : 04/11/2024 23:59:59

Cliente : LEONARDO CARLOS DI MAURIZIO MATHEUS Ced/Rif : V-1044E

Tifs.: MOV (0424) 6674424

Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T4PG728443 Placa: A90AZ8B

Kmts.: 33502 Fecha Venta: 20/10/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T4PG728443


Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	8116010-BU01	MOTOR ELECTRONICO DEL ACTUADOR A/C	1,00

Percepción del Cliente -

UNIDAD NO ENFRIA EL AIRE ACONDICIONADO
SE ACTIVO LA CALEFACCION PERO AL DESACTIVARLA SIGUE SIN ENFRIAR EL AIRE



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

R - RAYADO

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente