

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS55 - AUTOMATICA DUAL 7 VELOC Año: 2024

Placa: AD008BF Carrocería: LS4ASE2EXRA958544

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5511	OK	14/10/2024		5.596	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REEMPLAZO DE LUZ INTERNA DE TECHO (USUARIO REPORTA QUE EN ALGUNAS OCASIONES AL ENTRAR Y SALIR DE LA UNIDAD LA LUZ LE PARPADEA DE FORMA CONSTANTE)						
Correc.:						
REP	S203F280602-120C	LUZ DE TECHO INTERNA CHANGAN CS55PLUS			1,00	Cliente
MECANICA	5281	OK	10/09/2024	14/10/2024	5.596	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REEMPLAZO LUZ INTERNA DE TECHO CS55 (USUARIO REPORTA QUE EN ALGUNAS OCASIONES AL ENTRAR Y SALIR DE LA CAMIONETA LA LUZ LE PARPADEA DE FORMA CONSTANTE)						
Correc.:						
0,00						
MECANICA	5278	OK	10/09/2024	10/09/2024	4.704	LUIS FERNANDO MORENO VALERA
Requer.: REVISION MTTTO 5.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VERIFICAR AIRE Y POLEN						
Correc.:						
NO LAVADO INSTALACION LUZ INTERNA DE TECHO (YA DISPONIBLE EN ALMACEN)						
REP	5305438	ACEITE DE MOTOR 5W-30 FULL SINTETICO			5,00	Cliente
REP	H15002-1010	FILTRO DE ACEITE CS55/CS35 PLUS			1,00	Cliente
MO	HILUX01	MTTO PREVENTIVO			3,00	Cliente FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV
MECANICA	4545	OK	10/06/2024	10/06/2024	982	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, VIDEOS NO SE REFLEJAN EN LA PANTALLA REV, PENDRIVE AL COLOCARSE NO SE REPRODUCE DE INMEDIATO. AHI QUE QUITARLO Y PONERLO PARA QUE PUEDA AVANZAR.						
Correc.:						
REVISION DE 1.000 KM						
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado ALBERT JESUS TORO SEMPRUN
MECANICA	4271	OK	26/04/2024	26/04/2024	384	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, RUEDAS DELANTERA Y TRASERA DEL LADO DEL PILOTO CON OLOR A BANDA QUEMADAS. REV, LUCES DEL TECHO TITILAN EN OCASIONES Y CON EL SONIDO DE LA MUSICA REV, OPCION SIEMPRE PRENDE EN ECO PERO NO PASA A NORMAL						
Correc.:						
0,00						