



CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 14/10/2024  
Hora: 08:45 am

Orden de Servicio Nro. S1 - 5511

LUIS FERNANDO MORI

Procedencia: Emisión: 14/10/2024 08:32:56 Prometido: 14/10/2024 16:32:45

Cliente: REINALDO JOSE INDRIAGO LEAL Ced/Rif: V-14831751

Tifs.: MOV (0424) 2711897

Modelo: CS55 - AUTOMATICA DUAL 7 VELOC

Carrocería: LS4ASE2EXRA958544 Motor: PN8AC605246 Placa: AD008BF

Kmts.: 5596 Fecha Venta: 11/04/2024 Color: GRIS Año: 2024 Chasis: LS4ASE2EXRA958544


Asesor: LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

**Percepción del Cliente**

REEMPLAZO DE LUZ INTERNA DE TECHO (USUARIO REPORTA QUE EN ALGUNAS OCASIONES AL ENTRAR Y SALIR DE LA UNIDAD LA LUZ LE PARPADEA DE FORMA CONSTANTE)



**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

BATERIA

R - RAYADO

  
 Asesor de Servicio o Garantía  
**CHONGQING CARS C.A.**  
 RIF J-50133409-9

  
 Aprobado por el cliente