

## INFORME TECNICO

DE: Italservis, C.A.

DIRIGIDO A: Inversiones Occidente, C.A.

### 1. DESCRIPCION DEL VEHICULO

VEHICULO: Sedan

MARCA: Changan

MODELO: Alsvin

PLACA: AC776PB

### 2. SITUACION

El vehículo presenta una falla en la válvula de expansión del aire acondicionado, dicha válvula se cierra y/o se obstruye por completo lo que provoca que el vehículo deje de enfriar en su totalidad.

### 3. RECOMENDACIONES

Reemplazar válvula de expansión y filtro secador por temas de mantenimiento ya que el sistema será destapado por primera vez.

**Nota: La válvula de expansión debe ser la que le aplica a ese vehículo ya que al colocarle una distinta puede ocasionar un mal funcionamiento en el sistema, ya sea congelamiento o deficiencia.**

