

★ LSCBBZ2T1PG612018 ★

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2024
Hora : 03:55 pm
LUIS FERNANDO MORI

Orden de Servicio Nro. S1 - 5665

Procedencia : Emisión : 07/11/2024 15:42:29 Prometido : 07/11/2024 23:42:25

Cliente : SIMSA DE VENEZUELA, C.A. Ced/Rif : J-30965976-6

Tifs.: OFI (0414) 6988834

Modelo : HUN002 - HUNTER 4X2 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T1PG612018 Placa: A96BD7J

Kmts.: 36067 Fecha Venta: 02/11/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T1PG612018


Asesor : LUIS FERNANDO MORENO VALERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

UNIDAD SE FRENA SOLA, REVISION DE CATALIZADOR Y ABS



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099

Aprobado por el Cliente

Marcé Eugenio Fari
(Firma)