



**Inversiones
MULTINACIONAL**

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
 Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y
 Avenida Veriezuola, Local NRO. 5/N, Zona Este Barquisimeto,
 Lara, Zona Postal 3001
 +58 (424) 532.1072
 Inversionesmultinacional@gmail.com

N°:

FORMA LIBRE
SERVICIOS

FACTURA Nro. 0000012991

Condición de Pago: Contado

Emisión: 21/11/2024

Vencimiento: 21/11/2024

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: **CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
 PIEDRAS,YARITAGUA, EDO.YARACUY, ZIP3201.**

Teléfonos: **MOV (0424) 5814147**

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	4,550.61	4,550.61
MO	Mano de Obra	1.00	2,542.45	2,542.45
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 46.0588 según la tasa del BCV al 21-11-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		154.00	Subtotal BS:	7,093.06
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		154.00	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	7,093.06
IVA 16.00% USD:		24.64	IVA 16.00% BS:	1,134.89
Total Neto Factura USD:		178.64	Total Neto Factura BS:	8,227.95
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
IGTF 3% USD:		0.00	IGTF 3% BS:	0.00
Monto Total a Pagar USD:		178.64	Monto Total a Pagar BS:	8,227.95

Son: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE BS CON 95/100 CENTIMOS

SRG 3207, REEMPLAZO DE RADIADOR DE BAJA TEMPERATURA.

**INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.
RIF.: J-500437005**

Empresa

Cliente

N° DE CONTROL

00 - 013718



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
ACT73HL		20242604-26	JOSE MARINO MORA MORA	V-4.698.377-3	500000003207
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS55PLUS	2024	2024-11-11	11695	AV 1 CASA NRO 1-90 SECTOR MUCUJEPE, MUCUJEPE, MERIDA, VENEZUELA.	RC241119RMTRC13258
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS4ASEZE0RA958018	2024-11-21			(0414) 9791818	2024-11-19
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		
Descripción de la Falla					
SE DEBE REEMPLAZAR RADIADOR DE BAJA TEMPERATURA					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	S203F280104-0300	15221	R	RADIADOR BAJA TEMPERATURA CHANGAN CS55PLUS	1.00	85.80	85.80
2	CS5504092		M	MONTAJE DEL RADIADOR	1.60	24.00	38.40
3	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	24.00	16.80
4	1300002		T	REFRIGERANTE ACDELCO 50/50	1.00	13.00	13.00
					SUMATORIA TOTAL		154.00

SRG 500000003207

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.

* Para probar este vehiculo fuera del taller si es necesario.

Aceptado: *[Firma]*
Gerente de Servicio
2024-11-11

Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos segun lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO: _____

FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra	55.20
Total Repuestos	85.80
Total Otros Gastos	13.00
Sub-Total	154.00
Impuesto	24.64
Total General	178.64

