

SERVICIO

FACTURA Nro. 4716

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 27/11/2024

Vencimiento: 27/12/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	25.250,71	25.250,71
MO	Mano de Obra	1,00	4.488,34	4.488,34
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 46,7537 según la tasa del BCV al 27-11-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		636,08	Subtotal BS:	29.739,05
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		636,08	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	29.739,05
IVA 16,00% USD:		101,77	IVA 16,00% BS:	4.758,25
Total Neto Factura USD:		737,85	Total Neto Factura BS:	34.497,30

Son : TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE BS CON 30/100 CENTIMOS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 50000003214 (O/S 5676) SEGUN AUTORIZACION RC241126CRM RV03267

Empresa

**CHONGQING CARS. C.A.**  
RIF J-501334099

Cliente

**Chongqing cars ca**  
J-501334099

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB209WR		20221205-12	INVERSIONES EL PALMERAL, C.A.	J-30981454-0	50000003214
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2024-11-11	48088		RC241128CRMV03267
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE1ND919371	2024-11-26	-		0414-6488873	2024-11-26
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
CHONGQING CARS CA			CHCH010		-
Descripción de la Falla					
VIDEO DEL BIMASA FUE ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO YA QUE ES MUY PESADO NO DEJA CARGARLO EN EL SRAN					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1300156		C	ACEITE ECOTECH DSG	4.00	12.37	49.48
2	1005070-H01-AA	factura ° 0000013648	R	CONJUNTO DE VOLANTE DE DOBLE MASA ALSVINCS15	1.00	431.20	431.20
3	DF515A03-1020	factura ° 0000013739	R	SENSOR DE VELOCIDAD SALIDA CAJA CS15	2.00	29.70	59.40
4	CH28		M	CAMBIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	1.00	24.00	24.00
5	B51102001		M	CONJUNTO DE TRANSMISIÓN	3.00	24.00	72.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>636.08</b>

<p><b>SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.</li> <li>• Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.</li> </ul> <p>Aceptado: _____</p> <p><b>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b></p> <p>Gerente de Servicio            Gerente Repuestos          2024-11-11</p> <p>Gte. de Administración            Fecha de Registro en el Sistema</p>	<p><b>50000003214</b></p> <p><b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</b></p> <p><b>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</b></p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO:            FECHA DE SALIDA:  <b>CHONGQING CARS, C.A.</b></p> <p>RIF J-501334099</p>	<p>Total Mano de Obra 96.00</p> <p>Total Repuestos 490.60</p> <p>Total Otros Gastos 49.48</p> <p>Sub-Total 636.08</p> <p>Impuesto 101.77</p> <p>Total General 737.85</p>
--	--	--