

INFORME TECNICO

DE: Italservis, C.A.

DIRIGIDO A: Inversiones Occidente, C.A.

1. DESCRIPCION DEL VEHICULO

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: CHANGAN

MODELO: HUNTER

PLACA: A92AZ3B

2. SITUACION

El vehículo acudió a nuestro taller presentando problemas de enfriamiento, producto de una falta de mantenimiento al condensador y radiador del mismo, también pudimos notar que el motor electro ventilador principal presenta falla al momento de encender el aire.

3. RECOMENDACIONES

Realizar mantenimiento al condensador, radiador e intercooler del vehículo y reemplazar el motor electroventilador por uno nuevo para garantizar un funcionamiento óptimo al sistema.

Gerente de servicio.
Sergio Alves