

AC149CR	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	IND
	Año del Modelo	20232206-22	EYMAR SILENY POVEDA ROBALLO	V-17388728-8	500000003248
ALSVINAT	Fecha Creación	2024-11-26	Kilometraje	Dirección	Form. De Autorización
Veh. - Serial Completo	Fecha de Salida	Chudad	20179	CR CARRERA 3 CASA CASA NRO 8-33 BARRIO PUENTE UNIÓN PARTE ALTA SAN ISIDRO	RC241203RMRCA3299
LSSA2ASEZPD914117	2024-12-04	-	Estado	Teléfono	Fecha Autorización
Comentarios	Código	CHHM004	04165703930	Código (S) Técnico (S)	2024-12-03
HONG KONG MOTORS CA		Se Evidencia que la base de motor derecha está en mal estado, amerita reemplazo			

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1001770-H04-AA		R	BASE DE MOTOR DR ALSVIN	1,00	48,40	48,40
2	B51101004		M	CONJUNTO DE AMORTIGUADOR DE SUSPENSIÓN TRASERA	0,50	24,00	12,00
SUMATORIA TOTAL							60,40

500000003248

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 - Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 - Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: *[Firma]*

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESSIONARIO:
 Gerente Repuestos: *[Firma]*
 Gerente de Administración: *[Firma]*
 Fecha de Registro en el Sistema: 2024-12-26

LEENAR SLD DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
 CERTIFICACION DEL SERVICIO EJECUTADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito, y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMEADO: *[Firma]*
FECHA DE SERVICIO: *[Firma]*

HONG KONG MOTORS C.A.
 RIF: J335441137
 FIRMA AUTORIZADA

Total Mano de Obra	12,00
Total Repuestos	48,40
Total Otros Gastos	00,00
Sub-Total	60,40
Impuesto	00,00
Total General	70,06