



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Hito
AD301BF		2024/10/21	JUAN ANDRES PARADA LINARES	V31075668	500909003285
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Hito De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-11-26	3365	CALLE MAYA QTA LINGUAL NRO 03 CONJUT RESIDENCIAL LOS CHAGUARAMOS ZONA POSTAL 5201	DC241218RMRCA3334
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASEP0922058	2024-12-18			04145273429	2024-12-18
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
HONG KONG MOTORS CA			CHHMD04		

DESCRIPCION DE LA FALLA
SENSOR DE BATERIA INTELIGENTE O BORNE ESTA DEFECTUOSO AMERITA REEMPLZO

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	3703020-BS01		R	BORNE NEGATIVO ALSVIN	1.00	42.90	42.90
2	BS1105012		M	CONJUNTO DE SENSOR DE BATERIA	0.20	24.00	04.80
SUMATORIA TOTAL							47.70

SRG 500000003285 **LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas
 * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: **GERENTE DE SERVICIO**
 Gerente de Servicio
 Gerente de Administración

CONCESIONARIO: **GERENTE REPUES**
 Gerente Repuestos
 Fecha de Registro en el Sistema 2024-11-16

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según y establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO: **GERENTE DE SAEDA:**

HONG MOTORS CA
 HONDA 3-3154400000
 ESTAD AUTORIZADA

Total Mano de Obra 04.80
 Total Repuestos 42.90
 Total Otros Gastos 00.00
 Sub-Total 47.70
 Exento 00.00
 Impuesto 07.63
 Total General 55.33