

**RE: SOLICITUD DE AUTORIZACION REEMPLAZO DE MOTOR TRANSFER Y MODULO CONTROLADO 4WD**

Desde Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Fecha Mar 3 Dic 2024 1:13 PM

Para Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

CC Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>

Buenas tardes,

Estimados, se autoriza solo a la carga de los repuestos sin el factor compensación del 10% debido a que presenta saltos de mantenimiento.

Atenta a sus comentarios!

Morelba J. Crespo M.
Analista de Garantía

+58 (412) 057.97.30
analistagarantia2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO
FOTON

APB GROUP

De: Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 11:56 a. m.

Para: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

Cc: Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACION REEMPLAZO DE MOTOR TRANSFER Y MODULO CONTROLADO 4WD

Buen dia.

Mediante el presente solicito autorizacion para reemplazo de motor transfer y modulo controlador, ya que la unidda presenta servicios extemporaneos y el sistema no permite cargar el reporte.

Placa A92AZ6B
Vin LSCBBZ2T4PG728507
Km 47.420
Cliente Grupo Ebenezer

Wilgosdelina Sánchez C.
Analista de Post-Venta

+58 (414) 567.08.32
postventa@changanautobqto.com

(Ventas) +58 (424) 532.10.72
+58 (424) 532.26.39

Av. Bracamonte, entre Av. Libertador y Av. Venezuela,
Local S/N, Zona Este de Barquisimeto - Lara.

www.changanvzla.com

CHANGAN AUTO

J500437005