

SENIAT  
 RIF J-406984839  
 RESILCA RECTIFICADORA, C.A.  
 AV INDUSTRIAL LOCAL RESILCA NR.  
 ZONA INDUSTRIAL, BARINAS BARIN.  
 ZONA POSTAL 5201

RIF/C.I.: J315400537  
 HONG KONG MOTOR'S, C.A.  
 Direccion: BARINAS  
 Telefono: 0273-4164163

**FACTURA**

FACTURA: 00003793 FECHA: 12-12-2022 HORA: 16:03

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTTL
1	SACAR INYECTOR (G)	139,60	
1	LAVADO QUIMICO DIESEL PEQUERO (G)	314,10	139,60
1	PULIR CIGUENAL DIESEL 4 CIL PE... (G)	314,10	314,10
16	RECTIF. DE VALVULAS DIESEL PEQ... (G)	314,10	314,10
16	RECTIF. DE ASIENOS DIESEL PEQ... (G)	43,63	698,08
16	CALIBRAR VALVULAS DIESEL (G)	69,80	1116,80
16	ESM. Y ARMAR VALVUL. DIESEL PE... (G)	95,98	1535,68
16	SUBTTL	78,53	1256,48
			5374,84

16,008) SUBTTL Bs 5.374,84 IVA G (16,008) Bs 5.374,84  
 TOTAL Bs 6.234,81

2212036/ Pre: #PRESV000 EFECTIVO 1 Bs 6.234,81  
 CIL 4-CHANGAN