



DIRECCION: AV. 17 LOS HATICOS  
 C.C. LAS BANDERAS LOCAL 15  
 MARACAIBO Edo. ZULIA  
 TLF: 0414-6931381  
 CORREO: dieselyturbovzlaca@gmail.com

Maracaibo 23 de noviembre de 2022

Señores:  
**CHONGQING CARS, C.A**

### INFORME TÉCNICO

El día miércoles 23 de noviembre de 2022, se recibieron 4 inyectores Bosch modelo 0445110918, con la finalidad de revisar.

Se procede a realizar la revisión en el banco,

N° Inyector	Leak 0 - 70	Back 18,00 – 62,00	VLI 44,20 – 54,20	EM 10,20 – 16,20	LL 3,59 - 6,59	VE 0,60 - 2,60
1	4,54	16,65	32,88	8,63	4,20	0,98
2	7,20	19,81	39,70	9,29	4,62	0,92
3	6,78	18,89	38,47	9,88	4,92	1,11
4	8,71	17,52	40,00	9,47	4,91	0,88

**Análisis:** Los inyectores se presentan una entrega de combustible por debajo del rango requerido.

Se procedió a darle un poco más de entrega a los inyectores por medio de la calibración

**Calibración:** Se procedió a darle más entrega a los inyectores, dando como resultado:

N° Inyector	Leak 0 - 70	Back 18,00 – 62,00	VLI 44,20 – 54,20	EM 10,20 – 16,20	LL 3,59 - 6,59	VE 0,60 - 2,60
1	4,67	18,32	44,33	11,47	5,70	2,88
2	8,51	20,54	46,20	10,30	5,77	1,50
3	6,56	19,22	45,80	11,21	5,47	1,54
4	8,02	18,20	45,19	11,57	5,38	1,61

**Análisis y Recomendaciones:** Se les subió la entrega de combustible, quedando en los parámetros requeridos.

